

5/A/15/JAVYS aktual pre r. 2015  
527 064,78 EUR

nám.  
podúčel A-V1

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	<b>VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY</b> <b>HRADENÉ Z NJF</b>	Číslo dokladu: <b>10/05/501/2015</b> Obdobie: <b>1.12.-15.12.</b>
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	<b>30000270</b>
Číslo žiadosti	<b>05/A/15/JAVYS, aktualizácia pre rok 2015</b>
Názov žiadosti:	<b>Vyrad'ovanie JE V1 - I. etapa</b>

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE V1 80 % priemernej mesačnej fa. za 1. -10. 2015				527 064,78
<b>Spolu za práce a služby</b>				<b>527 064,78</b>

Prílohy:

Výpočet

Schválenie			
Priezvisko a meno	<b>Ing. Kudláč Ľuboš</b> vedúci odboru plán., control. a kalk.	<b>Ing. Král Ľubomír</b> vedúci sekcie ekonomiky	<b>Ing. Anton Masár</b> podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	03. DEC. 2015	03. DEC. 2015	03. DEC. 2015
Podpis			

Účtovný záznam MD Dal  
346100 648601  
Zákazka: FJPAV1000501

Ing. Špacírová Miriam  
vedúci odboru účt. a daní



účet	prevádzka					
	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPIS	
3300	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riadenie a funkčnosť nepretržitej zmenovej prevádzky a striedania zmenového personálu potrebného pre proces I.etapy vyradovania JZ JE V1.</li> <li>zabezpečenie prevádzkyschopnosti technológie, stavieb, zdvihacích zariadení, potrebných pre proces I.etapy vyradovania JZ JE V1 tak, aby boli splnené kritéria vyplývajúce z klasickej a radiáciej bezpečnosti, ekonomiky a efektivity.</li> <li>činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávanie protijakýchých a špeciálnych meraní na zariadení, ktoré je potrebné pre proces I.etapy vyradovania JZ JE V1</li> </ul>					
	Zabezpečuje riadenie zmenovej prevádzky a obsluhu zariadenia potrebného v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1, zabezpečenie realizácie projektov vyradovania.Výkon zmenovej činnosti sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 015, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.	4666	2015	OPOS Bleskozvodu.	Žiadam vykonať OPOS bleskozvodu. ZM-45-13-1-00212-04420 PPA-Enengo s.r.o. časť 2.2, p.č. 9.	
	Zabezpečuje nakladanie s RAO vzniknuteľmi v etape ukončovania prevádzky, resp. v etape vyradovania, činnosti súvisiace s dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1	5920	2015	OPOS rozvádzača.	Žiadam vykonať OPOS rozv. prostredie vonkajšie. ZM-45-13-1-00212-04420, časť 2.1, p.č.66.	
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 202, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.	6818	2015	Oprava osvetlenia - obj.340, parkovisko - vonkajšie osvetlenie V1 - časť C p.č. 3	Montáž provizórneho prepoja napájania osvetlenia	
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.	7254	2015	OPOS rozvádzača.	Vykonať OPAOS rozvádzača. Prostredie základné. ZM-45-13-1-00212-04420, časť 4.1, ( 84 ).	
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.	7255	2015	OPOS rozvádzača.	Vykonať OPAOS rozvádzača. Prostredie základné. ZM-45-13-1-00212-04420, časť 4.1, ( 168 ).	
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu NaRK, potrebnej v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.Výkon obslužnej zmenovej činnosti NaRK sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 005, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.	7256	2015	OPOS rozvádzača.	Vykonať OPAOS rozvádzača. Prostredie základné. ZM-45-13-1-00212-04420, časť 4.1, ( 63 ).	
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia primárneho okruhu v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon riadiacej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF C7-B, D2.	7257	2015	OPOS rozvádzača.	Vykonať OPAOS rozvádzača. Prostredie základné. ZM-45-13-1-00212-04420, časť 4.1, ( 168 ).	
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.Výkon riadiacej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF	7263	2015	Odstránenie nedostatkov a nesúlador po OPAOS v zmysle vyhlášky č.508/2009	OPAOS odstránenie nedostatkov a nesúlador v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360 6-076/15	

..... sekundárneho okruhu potrebného v procese i etapy vyrábajúce JZ JE		PPH	ROK	WZTV	PPH
..... zmenovej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkciami 5-FPZ - 317 prevádzkovými predpismi a LaP v procese i etapy vyrábajúce JZ JE V1. Výkon					
..... na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkciami povinnosťami, prevádzkovými LaP v procese i etapy vyrábajúce JZ JE V1		7264	2015	Odstavenie nedostatkov a nesúladov po OPaOS v zmysle vyhlášky č. 508/2009	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č. 508/2009
..... obsluhu elektro zariadenia potrebného v procese i etapy vyrábajúce JZ JE V1. Výkon		7276	2015	Oprava signalizácie antiseizmickeho systému SYSCOM	Prieprava signalizácie "Porucha SYSCOM" Príslušenstvo opätovne ALARMED Potrebná výmerna batéria v jednotkách snímačov Potrebné 4 ks AKU batérie 12V, 7Ah silica kontaktov 4/7mm
..... na zariadení meracej a regulačnej techniky potrebných v procese i etapy vyrábajúce JZ JE		7283	2015	3	Daššie informácie podľa Ing. Tománek č.1. 4565
..... zabezpečovanie pracovných príkazov		7328	2015	OPOS zásuvkovej skrine	Vykonať OPaOS el. zariadenia. ZM-45-13-1-00212-04420, časť 4.1, ( 84 )
..... dodávateľských faktúr, vecná a finančná kontrola dod. faktúr		7329	2015	OPOS zásuvkovej skrine	Vykonať OPaOS el. zariadenia. ZM-45-13-1-00212-04420, časť 4.1, ( 84 )
..... obsluhu služieb a materiálov, vypracovanie plánov obsluhu.		7330	2015	OPOS zásuvkovej skrine	Vykonať OPaOS el. zariadenia. ZM-45-13-1-00212-04420, časť 4.1, ( 84 )
..... dodávateľských zmlúv		7331	2015	OPOS zásuvkovej skrine	Vykonať OPaOS el. zariadenia. ZM-45-13-1-00212-04420, časť 4.1, ( 84 )
..... anie podkladov, zdôvodnení k obsluhovaniu pre sekciu obsluhu		7332	2015	OPOS zásuvkovej skrine	Vykonať OPaOS el. zariadenia. ZM-45-13-1-00212-04420, časť 4.1, ( 84 )
..... iselníkov v aplikácii ARSOZ, SAP - PS		7333	2015	OPOS zásuvkovej skrine.	Vykonať OPaOS el. zariadenia. ZM-45-13-1-00212-04420, časť 4.1, ( 84 )
..... osťav v aplikácii SAP-PS		7334	2015	OPOS zásuvkovej skrine	Vykonať OPaOS el. zariadenia. ZM-45-13-1-00212-04420, časť 4.1, ( 42 )
..... anie projektovej dokumentácie, účasť na rokovaniach, práca v PT		7335	2015	OPOS Rozvádzača	Vykonať OPaOS rozvádzača. Prostredie základné. ZM-45-13-1-00212-04420, časť 4.1, ( 84 )
..... a rokovania s ÚVZ SR		7395	2015	OPOS rozvádzača.	Žiadam vykonať OPOS elektro rozvádzača RO942A.01 prostredie vonkajšie. ZM-45-13-1-00212-04420, časť 2.1, p.č. 16.
..... siace s dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese vyrábajúce JE V1		7398	2015	Oprava zdvihu regálového základáča v č. 270/80.	Žiadam o opravu regálového základáča v č. 270/80 ev č. 641777, netlúkný zdvih pri vysunutých vidliciach / záveda z odbornej prehládky / Realizácia dodávateľský f. VUJE, a.s. podľa zmlúvy ZM-44-13-1-00084-04420

Název práce		Miesto práce		Popis práce	
Zabezpečenie prevádzky ochrany pred poškodením zariadení a bezpečnosť práce pri procese vyrábajúceho JE V1					
Poskytovanie služieb radiačnej ochrany pre pracovníkov vykonávajúcich činnosti pre vyrábajúce JE V1		7403 2015	Oprava zdvíhu regálového základáča v. č. 268/80.	Žiadam o opravu regálového základáča v. č. 268/80 ev. č. 641775, nefunkčný zdvih pri vysunutých vidliciach / záhada z odbornej prehliadky / Realizácia dodávateľský f. VUJE, a.s. podľa zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420	
Činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávaním profilaktických a špeciálnych meraní systémov RK a dozimetrie, ktoré sú potrebné pre proces vyrábajúceho JE V1		7420 2015	Diagnostické merania PO-12/15	Vykonať vibrodiagnostické meranie podľa 8-HMG-801 v mesiaci december 2015	
Zabezpečenie prevádzkyschopnosti systémov radiačnej kontroly a dozimetrie, potrebných pre proces vyrábajúceho JE V1 tak, aby boli splnené kritéria vyplývajúce z radiačnej bezpečnosti, ekonomiky a efektivity		7436 2015	Oprava vadných AKU batérií v požiarnej miestnosti AlgoRex Cerberus PUC 117	Oprava vadných AKU batérií výmenou	
Zabezpečovanie požadovaných odborných výkonov spoločnosti JAVYS pre dodávateľov pri realizácii ich činnosti		7437 2015	Montáž / demontáž / lešenia	Žiadam Vas o montáž lešenia a po opravu fealového stropu demontáž lešenia na podeste schodiska v primárnej časti budovy pred východom na spojovací most medzi objektami 803 - 800 V1. Lešenie treba postaviť tak, aby bol zabezpečený bezpečný prístup a prechod	
Riadenie dodávateľov pri výkone ich činnosti pri realizácii projektov súvisiacich s procesom ukončovania prevádzky JE V1		7440 2015	Výmena aerosolových filtrov na P1Č-2	Požadujem výmenu zanesených filtračných vložky na SKJ80 systému P1Č-2 typu TURBO -FLO - a vyčistenie filtračnej komory. Nové filtre dodá správca zariadenia Nádaszky Peter č. t.2670	
		7441 2015	Výmena aerosolových filtrov na P1Č-1	Požadujem výmenu zanesených filtračných vložky na SKJ80 systému P1Č-1 typu TURBO -FLO - a vyčistenie filtračnej komory. Nové filtre dodá správca zariadenia Nádaszky Peter č. t.2670	
		7457 2015	Oprava zhrabovacích lisť v usadzovacej nádrži.	Zaseknuté zhrabovacie lisťy v usadzovacej nádrži. Reklamácia PP5769/2015.	
		7467 2015	Oprava WC	Požadujem opravu poškodeného plavákového mechanizmu - doplnenia nádržky splachovacia v miestnosti E309/1	
		7479 2015	Odborná prehliadka el. častí regálového základáča po odstránení závad z OP	Odborná prehliadka el. častí regálového základáča po odstránení závad z OP podľa Vyh. 508/2009 Z. z. a STN 33 2540 , STN 33 2000-6-61 , STN EN 60204-32 Realizácia dodávateľský f. Škoda Slovakia podľa zmluvy ZM-45-13-1-00213-04420 Zodpovedný majster Mart	

Schválil: Ing. Bábik Ladislav



PRÍLOHA Číslo		NÁZOV		POPS
				Odborná prehliadka el. časti regálového zakladača po odstránení závad z OP podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. a STN 33 2540, STN 33 2000-6-61, STN EN 60204-32 Realizácia dodávateľský f. Škoda Slovakia podľa zmluvy ZM-45-13-1-00213-04420 Zodpovedný majster Mar
				Odborná prehliadka strojnnej časti regálového zakladača po odstránení závad z OP podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. a STN 33 2540, STN 33 2000-6-61, STN EN 60204-32 Realizácia dodávateľský f. Škoda Slovakia podľa zmluvy ZM-45-13-1-00213-04420 Zodpovedný majster
7481	2015	Odborná prehliadka strojnnej časti regálového zakladača po odstránení závad z OP		Odborná prehliadka strojnnej časti regálového zakladača po odstránení závad z OP podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. a STN 33 2540, STN 33 2000-6-61, STN EN 60204-32 Realizácia dodávateľský f. Škoda Slovakia podľa zmluvy ZM-45-13-1-00213-04420 Zodpovedný majster
7482	2015	Odborná prehliadka strojnnej časti regálového zakladača po odstránení závad z OP		Odborná prehliadka strojnnej časti regálového zakladača po odstránení závad z OP podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. a STN 33 2540, STN 33 2000-6-61, STN EN 60204-32 Realizácia dodávateľský f. Škoda Slovakia podľa zmluvy ZM-45-13-1-00213-04420 Zodpovedný majster

číslo 08.12.2015

Ovčák Ing. Vitoch Marat

číslo 08.12.2015

Gehreil Ing. Pavel Hlebel  
zodpoveda Nf

18.12.2015