

51A/12/JAVYS Dodatok č. 2  
345 190,47 EUR

mim.  
príloha A-V1

Jadrová a vyrad'ovacia spol. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	<b>VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY</b> <b>HRADENÉ Z NJF</b>	Číslo dokladu: <b>10/05/501/2013</b> Obdobie: <b>december</b>
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	<b>30000170</b>
Číslo žiadosti	<b>05/A/12/JAVYS, dodatok č. 2</b>
Názov žiadosti:	<b>Vyrad'ovanie JE V1 - I. etapa</b>

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE V1 50% priemernej mesačnej fa. za 1. - 11.2013				345 190,47
<b>Spolu za práce a služby</b>				<b>345 190,47</b>

Prílohy:

Výpočet
---------

Schválenie			
Priezvisko a meno	<b>Ing. Kudláč Ľuboš</b> vedúci odboru plán., control. a kalk.	<b>Ing. Slamková Elena</b> vedúci sekcie ekonomiky poverený zastupovaním	<b>Ing. Masár Anton</b> riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	16.12.	16. DEC. 2013	16.12.
Podpis			

1.-10.12.2013

útvár	prevádzka			údržba	
	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPIS
3100	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riadenie a funkčnosť nepretržitej zmenovej prevádzky a striedania zmenového personálu potrebného pre proces I. etapy vyradovania JZ JE V1,</li> <li>• zabezpečenie prevádzkyschopnosti technológií, stavieb, zdvíhacích zariadení, potrebných pre proces I. etapy vyradovania JZ JE V1 tak, aby boli splnené kritéria vyplývajúce z klasickej a radiačnej bezpečnosti, ekonomiky a efektivity,</li> <li>• činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávanie profylaktických a špeciálnych meraní na zariadení, ktoré je potrebné pre proces I. etapy vyradovania JZ JE V1</li> </ul>				
	Zabezpečuje riadenie zmenovej prevádzky a obsluhu zariadenia potrebného v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1, zabezpečenie realizácie projektov vyradovania. Výkon zmenovej činnosti sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ- 015, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1.	6006	2013	Diagnostické merania - december	
	Zabezpečuje nakladanie s RAO vzniknutými v etape ukončovania prevádzky, resp. v etape vyradovania, činnosti súvisiace s dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1	6007	2013	Kontrola chvenia	Kontrola chvenia
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 202, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1.	6008	2013	Kontrola teplot	Kontrola teplot
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 205, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1.	6009	2013	Kontrola teplot	Kontrola teplot
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu NaRK potrebné v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 005, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1.	6010	2013	Kontrola chvenia	Kontrola chvenia
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia primárneho okruhu v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon riadiacej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami v 5-FPZ-201, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF A5-C, C7-B, D2.	6011	2013	Diagnostické merania	Diagnostické merania točivých strojov na sekundárnom okruhu V-1 v priebehu mesiaca podľa 5-HMG-303 a diagnostické merania v priebehu mesiaca na požiadanie správcov SO V-1 v prípadoch závad zariadení.

prevádzka		údržba		POPIS	
útvár	činnosť	PPr	ROK	MAZOV	
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon riadiacej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ -301, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF A5-C	6063	2013	Spracovanie odolejovanej vody z odolejovača V-1 - december 2013	Servisná zmluva s EBO JE V-2 - trvalý odber a spracovanie odolejovanej vody z odolejovača JE V-1 v priebehu kalendárneho mesiaca (servisná zmluva ZM-00-06-0029-3200/P).
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 315, 5-FPZ - 316 prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ-602, 5-FPZ-604, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1	6064	2013	Strojné odvodnenie kalov z CHÚV JE V-1 - december 2013	Servisná zmluva s EBO JE V-2 - odber, spracovanie a skladovanie kalovej suspenzie z predúpravy vody v CHÚV JE V-1 v priebehu kalendárneho mesiaca (servisná zmluva ZM-00-06-0028-3200/P).
	Zabezpečuje obsluhu elektro zariadenia potrebného v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení elektro sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 415, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1.	6069	2013	Odborná prehliadka výťahu v obj. 800/D podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľský f. Škoda Slovakia podľa zmluvy ZM-97-10-1-00217-01010 - pol.č.123 Zodpovedný majster Martin Štoř Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
	Zabezpečuje obsluhu zariadenia meracej a regulačnej techniky potrebných v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon činnosti na zariadení meracej a regulačnej techniky sa riadi prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1.	6070	2013	Odborná prehliadka výťahu v obj. 800/A podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľský f. Škoda Slovakia podľa zmluvy ZM-97-10-1-00217-01010 - pol.č.120 Zodpovedný majster Martin Štoř Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
4420	vydávanie a zabezpečovanie pracovných príkazov			Odborná prehliadka výťahu v obj. 803 podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľský f. Škoda Slovakia podľa zmluvy ZM-97-10-1-00217-01010 - pol.č.108 Zodpovedný majster Martin Štoř Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PP	ROK	
	- rozúčtovávanie dodávateľských faktúr, vecná a finančná kontrola dod. faktúr			Vykonať odbornú prehliadku výřahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľský f. Škoda Slovakia podľa zmluvy ZM-97-10-1-00217-01010 - pol.č.112 Zodpovedný majster Martin Štoff Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výřahu.
	- zabezpečenie obstarávania služieb a materiálov, vypracovanie plánov obstarávania.	6072	2013	Odborná prehliadka výřahu v obj. 803 PO podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.
				Vykonať odbornú prehliadku výřahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľský f. Škoda Slovakia podľa zmluvy ZM-97-10-1-00217-01010 - pol.č.101 Zodpovedný majster Martin Štoff Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výřahu.
	evidencia dodávateľských zmlúv	6073	2013	Odborná prehliadka výřahu v obj. 800 podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.
				Vykonať odbornú prehliadku výřahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľský f. Škoda Slovakia podľa zmluvy ZM-97-10-1-00217-01010 - pol.č.100 Zodpovedný majster Martin Štoff Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výřahu.
	- vypracovávanie podkladov, zdôvodnení k obstarávaniu pre sekciu obstarávania	6074	2013	Odborná prehliadka výřahu v obj. 800 podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.
				Vykonať odbornú prehliadku výřahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľský f. Škoda Slovakia podľa zmluvy ZM-97-10-1-00217-01010 - pol.č.113 Zodpovedný majster Martin Štoff Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výřahu.
		6075	2013	Odborná prehliadka výřahu v obj. 800 podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.
	- aktuálnosť číselníkov v aplikácii ARSOZ, SAP – PS			Vykonať odbornú prehliadku výřahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľský f. Škoda Slovakia podľa zmluvy ZM-97-10-1-00217-01010 - pol.č.114 Zodpovedný majster Martin Štoff Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výřahu.
		6076	2013	Odborná prehliadka výřahu v obj. 800 podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.

prevádzka		údržba			POPIS
útvár	činnosť	PPt	ROK	NAZOV	
	vytvorenie zostáv v aplikácii SAP-PS				Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. Škoda Slovakia podľa zmluvy ZM-97-10-1-00217-01010 - pol.č.106 Zodpovedný majster Martin Štoff Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
5110	Pripomienkovanie projektovej dokumentácie, účasť na rokovaníach, práca v PT		6081 2013	Odborná prehliadka výťahu v obj.800/C podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.	
	Komunikácia a rokovania s ÚVZ SR		6082 2013	Odborná prehliadka výťahu v obj.800/B podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. Škoda Slovakia podľa zmluvy ZM-97-10-1-00217-01010 - pol.č.107 Zodpovedný majster Martin Štoff Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
	Činnosti súvisiace s dodžiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese vyradovania JE V1		6086 2013	Odborná prehliadka výťahu v obj.631B podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. Škoda Slovakia podľa zmluvy ZM-97-10-1-00217-01010 - pol.č.105 Zodpovedný majster Martin Štoff Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti zariadení hygienickej slučky a špeciálnej pracovne potrebných pre proces vyradovania JE V1		6087 2013	Odborná prehliadka výťahu v obj.631A podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.	Vykonať odbornú prehliadku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. Škoda Slovakia podľa zmluvy ZM-97-10-1-00217-01010 - pol.č.118 Zodpovedný majster Martin Štoff Odbornú prehliadku zapísať do knihy kontrol výťahu.
			6088 2013	Odborná prehliadka výťahu v obj.631A podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.	

útvár	prevádzka	činnosť	PPt	ROK	údržba	POPS
					NAZOV	
V1	Poskytovanie služieb radiáčnej ochrany pre pracovníkov vykonávajúcich činnosti pre vyradovanie JE V1		6089	2013	Odborná prehliadka stroj. a el.častí brány obj.803 podľa Vyhľ. 508/2009 Z.z.	Vykonať odbornú prehliadku strojnej a elektro časti zvisle posuvnej brány podľa Vyhľ. 508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľský f. Škoda-Slovakia podľa zmluvy ZM-97-10-1-00217-01010 Vystavenie protokolu z OP Zodpovedný majster Martin Štoff
	Činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávaním profylaktických a špeciálnych meraní systémov Rk a dozimetrie, ktoré sú potrebné pre proces vyradovania JE V1		6090	2013	Odborná prehliadka stroj. a el.častí brány obj.760-II.3 podľa Vyhľ. 508/2009 Z.z.	Vykonať odbornú prehliadku strojnej a elektro časti zvisle posuvnej brány podľa Vyhľ. 508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľský f. Škoda-Slovakia podľa zmluvy ZM-97-10-1-00217-01010 - pol.č.387 Vystavenie protokolu z OP Zodpovedný majster Martin Štoff
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti systémov radiáčnej kontroly a dozimetrie, potrebných pre proces vyradovania JE V1 tak, aby boli splnené kritériá vyplývajúce z radiáčnej bezpečnosti, ekonomiky a efektivity		6091	2013	Odborná prehliadka stroj. a el.častí brány obj.760-II.3 podľa Vyhľ. 508/2009 Z.z.	Vykonať odbornú prehliadku strojnej a elektro časti zvisle posuvnej brány podľa Vyhľ. 508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľský f. Škoda-Slovakia podľa zmluvy ZM-97-10-1-00217-01010 - pol.č.404 Vystavenie protokolu z OP Zodpovedný majster Martin Štoff
	Zabezpečovanie požadovaných odborných výkonov spoločnosti JAVVS pre dodávateľov pri realizácii ich činnosti		6092	2013	Odborná prehliadka stroj. a el.častí brány obj.760-II.7 podľa Vyhľ. 508/2009 Z.z.	Vykonať odbornú prehliadku strojnej a elektro časti zvisle posuvnej brány podľa Vyhľ. 508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľský f. Škoda-Slovakia podľa zmluvy ZM-97-10-1-00217-01010 - pol.č.423 Vystavenie protokolu z OP Zodpovedný majster Martin Štoff
	Riadenie dodávateľov pri výkone ich činností pri realizácii projektov súvisiacich s procesom ukončovania prevádzky JE V1		6093	2013	Odborná prehliadka stroj. a el.častí brány obj.585B podľa Vyhľ. 508/2009 Z.z.	Vykonať odbornú prehliadku strojnej a elektro časti zvisle posuvnej brány podľa Vyhľ. 508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľský f. Škoda-Slovakia podľa zmluvy ZM-97-10-1-00217-01010 - pol.č.385 Vystavenie protokolu z OP Zodpovedný majster Martin Štoff
			6094	2013	Odborná prehliadka stroj. a el.častí brány obj.585A podľa Vyhľ. 508/2009 Z.z.	Vykonať odbornú prehliadku strojnej a elektro časti zvisle posuvnej brány podľa Vyhľ. 508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľský f. Škoda-Slovakia podľa zmluvy ZM-97-10-1-00217-01010 - pol.č.384 Vystavenie protokolu z OP Zodpovedný majster Martin Štoff



prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPr	ROK	
		6095/2013		Odborná prehliadka stroj. a el.časti brány obj.68 podľa Vyhľ. 508/2009 Z.z.  Výkonať odbornú prehliadku strojnej a elektro časti zvisle posuvnej brány podľa Vyhľ. 508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľský f. Škoda-Slovákia podľa zmluvy ZM-97-10-1-00217-01010 - pol.č.367 Vystavenie protokolu z OP Zodpovedný majster Martin Štoff
		6096/2013		Odborná prehliadka stroj. a el.časti brány obj.68 podľa Vyhľ. 508/2009 Z.z.  Výkonať odbornú prehliadku strojnej a elektro časti zvisle posuvnej brány podľa Vyhľ. 508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľský f. Škoda-Slovákia podľa zmluvy ZM-97-10-1-00217-01010 - pol.č. 375 Vystavenie protokolu z OP Zodpovedný majster Martin Štoff
		6099/2013		Udržovanie zariadenia ústredného dispečingu, bod 2.3 - december 2013  Udržovanie zariadenia ústredného dispečingu, bod 2.3 ZM-00-06-0035-3100/P. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr. poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu za
		6100/2013		Obsluha zariadenia ústredného dispečingu, body 2.2 a 2.4 ZM-00-06-0035-3100/P. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr. poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu
		6103/2013		Výmena filtra jemného vložkového VTZ P-151- X-redund (L-sitr.)  Výmena filtra jemného vložkového VTZ P-151- X-redund (L-sitr.) Výmenu treba dať našej údržbe. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr. poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PP	ROK	
		6104	2013	Výmena filtra hrubého vložkového VTZ P-151
				Výmena filtra hrubého vložkového VTZ P-151. Úlohu treba dať našej údržbe. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadení
		6105	2013	Výmena filtrov na P9
				Požadujem na klimatizačnej jednotke typu SKJ50 vymeniť filtre typu TURBO -FLO a precistenie filtračnej komory. Nové filtre dodá správca zariadenia Nádaszky Peter č.12670 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok
		6106	2013	Odstránenie porevíznej závady výťahu PG-360 v č.SV4
				Odstránenie porevíznej závady výťahu PG-360 v č.SV4 Neodchádza zo stanice, podlažie +2,7m
		6107	2013	Porevízna oprava sekcionálnej brány v č.7940 obj.540
				Porevízna oprava sekcionálnej brány v č.7940 Vypadnuté lanka z navijacieho bubna.
		6108	2013	Montáž /demonáž/ lešenia k porevíznej oprave sekcionálnej brány v č.7940
				Montáž /demonáž/ lešenia k porevíznej oprave sekcionálnej brány v č.7940
		6119	2013	Mesačná kontrola EPS LIBEREC v zmysle vyhlášky 726/2002 Z.z.
				Zoznam objektov v ktorých sa práce budú vykonávať v prílohe PP. Obsahom mesačnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie je a) kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia, b) kontrola výstupov na ovládanie požiarotechnických zariadení a zariadení



prevádzka		údržba		POPS
útvár	činnosti	PPr	ROK	
				MAZOV
		6120 2013	Mesačná kontrola EPS CERBERUS v zmysle vyhlášky 726/2002 Z.z.	Zoznam objektov v ktorých sa práce budú vykonávať v prílohe PP.  Obsahom mesačnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie je a) kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia, b) kontrola výstupov na ovládanie požiarnebezpečných zariadení a zariadení
		6129 2013	Pomocné práce pri vložovaní trasy CHV pre MsVP	Pomocné práce pri vložovaní trasy CHV pre MsVP. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dode
		6132 2013	Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov v netechnologických objektoch	Žiadam o vystavenie pracovného príkazu pre výkon kontroly hasiacich prístrojov a hydrantov. Práce vykoná spol. - FireControl na základe uzavorenej zmluvy - pracovníci Marián Major a Somorovský Adrián. Bližšie info Bc. Peter Lenghart kl. 4523
		6140 2013	Kontrola chvenia na P1sČ-1	Požadujem vykonať kontrolu chvenia po generálnej oprave ventilátora P1sČ-1
		6150 2013	Demontáž potrubia v šachte Š-3	Demontáž potrubia v šachte Š-3. 1. Zastavenie zariadenia a pracoviska. 2. Oprava zariadenia podľa popisu a požiadavky správcu. 3. Odkúšanie a odovzdanie. Pracovníci boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o z
		6153 2013	Oprava konzol potrubia kondenzátu V1-V2 DN150 spadnuté z konzoly-opraviť.	Vykonať obhliadku kondenzátneho potrubia DN 150 spadnutého z konzoly pri OB číslo 3.. Pripraviť materiál na predĺženie 3 kusov krátkych konzol. Potrubie zodvihnúť a položiť na upravenú predĺženú konzolu. Predĺžiť aj dve nasledujúce konzoly. Práce realizo

Vypracoval: Ing. Haring Anton

dňa: 10.12.2013



prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	Pr	ROK	
		6166	2013	<p>Oprava a nastavenie riadiaceho systému automatických dverí.</p> <p>Žiadam vykonať opravu, nastavenie automat. dverí v obj. SO 631a a SO 60/A1/1, ZM-35-11-1-00262-01010.</p> <p>Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí</p>
		6166	2013	<p>Oprava nefunkčnej UPS k riadiacemu systému Simatic S7 - odpačka ČN30</p> <p>UPS signalizuje poruchu.</p> <p>Výmena batérií v UPS</p> <p>Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodr.</p>

Overil: Ing. Vrtoch Marián



dňa: 10.12.2013



12.12.2013