

51A/12/JAVYS DODATOK č. 2 mim.
424 012,65 EUR príloha A-V1

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRAZENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 9/05/501/2013 Obdobie: november
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	30000170
Číslo žiadosti	05/A/12/JAVYS, dodatok č. 2
Názov žiadosti:	Vyrad'ovanie JE V1 - I. etapa

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE V1 november 2013				727 612,65
Spolu za práce a služby				727 612,65

Prílohy:

Rekapitulácia činností za november 2013

Schválenie			
Priezvisko a meno	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán., control. a kalk.	Ing. Slamková Elena vedúci sekcie ekonomiky poverený zastupovaním	Ing. Masár Anton riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	16.12.	16. DEC. 2013	16.12.
Podpis			

útvár	prevádzka		PP	ROK	údržba		POPIS
	činnosti				NAZOV		
3100	<ul style="list-style-type: none"> Riadenie a funkčnosť nepretržitej zmenovej prevádzky a sledovania zmenového personálu potrebného pre proces I. etapy vyrábajúce JZ JE V1, zabezpečenie prevádzkyschopnosti technológie, stavieb, zdvíhacích zariadení, potrebných pre proces I. etapy vyrábajúce JZ JE V1 tak, aby boli splnené kritéria vyplývajúce z klasickej a radiačnej bezpečnosti, ekonomiky a efektivity, činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávanie profylaktických a špeciálnych meraní na zariadení, ktoré je potrebné pre proces I. etapy vyrábajúce JZ JE V1 		330	2013	OPaOS T60 445		OPaOS: Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia T60
	Zabezpečuje riadenie zmenovej prevádzky a obsluhu zariadenia potrebného v procese I. etapy vyrábajúce JZ JE V1, zabezpečenie realizácie projektov vyrábajúce JZ JE V1, výkon zmenovej činnosti sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ- 015, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyrábajúce JZ JE V1.		776	2013	OPaOS T59 p.č.455		OPaOS: Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia T59
	Zabezpečuje nakladanie s RAO vzniknutými v etape ukončovania prevádzky, resp. v etape vyrábajúce JZ JE V1, činnosti súvisiace s dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese I. etapy vyrábajúce JZ JE V1	3404	2013		Vizuálna kontrola - zmluv. por. číslo: 1525,2851		kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese I. etapy vyrábajúce JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 202, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyrábajúce JZ JE V1.	3405	2013		Vizuálna kontrola - zmluv. por. číslo: 4027		kontrola kvality povrchu zvarov nádob a nátrubkov po hrančnú arm. kontrola kvality povrchu nádob
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese I. etapy vyrábajúce JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 205, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyrábajúce JZ JE V1.	3406	2013		Testovacia skúška - zmluv. por. číslo: 4033		testovacia skúška
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu NaRK potrebnú v procese I. etapy vyrábajúce JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti NaRK sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 005, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyrábajúce JZ JE V1.	3407	2013		Testovacia skúška - zmluv. por. číslo: 4083		testnosť (prevádzkovým médiom, resp. vzduchom)
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia primárneho okruhu v procese I. etapy vyrábajúce JZ JE V1. Výkon riadiacej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami v 5-FPZ-201, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyrábajúce JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF A5-C, C7-B, D2.	3408	2013		Vizuálna kontrola - zmluv. por. číslo: 4044		vizuálna kontrola

útvár	prevádzka	činnosti	PPr	ROK	údržba	MAZOV	POPIS
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon riadiacej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ -301, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF A5-C		3409	2013	Testovacia skúška - zmluv. por. číslo: 4083		tesnosť (prevádzkovým médiom, resp. vzduchom)
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 315, 5-FPZ - 316 prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ-602, 5-FPZ-604, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1		3410	2013	Vizuálna kontrola - zmluv. por. číslo: 4045		vizuálna kontrola
	Zabezpečuje obsluhu elektro zariadenia potrebného v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení elektro sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 415, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.		3411	2013	Vizuálna kontrola - zmluv. por. číslo: 1459, 2785		kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov
	Zabezpečuje obsluhu zariadenia meracej a regulačnej techniky potrebných v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon činnosti na zariadení meracej a regulačnej techniky sa riadi prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.		3412	2013	Vizuálna kontrola - zmluv. por. číslo: 1460, 2786		kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov
4420	výdanie a zabezpečovanie pracovných príkazov		3413	2013	Vizuálna kontrola - zmluv. por. číslo: 1461, 2787		kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov
	- rozúčtovávanie dodávateľských faktúr, vecná a finančná kontrola dod. faktúr		3414	2013	Vizuálna kontrola - zmluv. por. číslo: 1464, 2790		kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov
	- zabezpečenie obstarávania služieb a materiálov, vypracovanie plánov obstarávania,		3415	2013	Vizuálna kontrola - zmluv. por. číslo: 1463, 2789		kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov
	evidencia dodávateľských zmlúv		3416	2013	Vizuálna kontrola - zmluv. por. číslo: 1466, 2792		kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov
	- vypracovávanie podkladov, zdôvodnení k obstarávaniu pre sekciu obstarávania		3417	2013	Vizuálna kontrola - zmluv. por. číslo: 1524, 2850		kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov
	- aktuálnosť číselníkov v aplikácii ARSOZ, SAP – PS		3418	2013	Vizuálna kontrola - zmluv. por. číslo: 1526, 2852		kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov
	vytvorenie zostáv v aplikácii SAP-PS		3419	2013	Vizuálna kontrola - zmluv. por. číslo: 1325, 2651		kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov
5110	Pripomienkovanie projektovej dokumentácie, účasť na rokovaníach, práca v PT		3420	2013	Vizuálna kontrola - zmluv. por. číslo: 1790, 3116		kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov
	Komunikácia a rokovania s ÚVZ SR		3421	2013	Vizuálna kontrola - zmluv. por. číslo: 1462, 2788		kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov

útvár	prevádzka		údružba		POPIS
	činnosti	PP	RCK	MAZOV	
	Činnosti súvisiace s dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese vyradovania JE V1	3422 2013		Vizuálna kontrola - zmluv.por.číslo: 1465,2791	kontrola prírubových spojov a kontrola zvarov
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti zariadení hygienickej slučky a špeciálnej pracovne potrebných pre proces vyradovania JE V1	3651 2013		Preventívna prípožijama prehliadka hasiacich prístrojov ročná	Servis a kontrola hasiacich prístrojov podľa § 19, 21 a 22 vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z.
	Poskytovanie služieb radiácie ochrany pre pracovníkov vykonávajúcich činnosti pre vyradovanie JE V1	3689 2013		OPaOS 23.10.SLH:MMR p.č.427	Odborná prehliadka a odborné skúšky EL. zariadenia
	Činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávaním profylaktických a špeciálnych meraní systémov RK a dozimetrie, ktoré sú potrebné pre proces vyradovania JE V1	3890 2013		OPaOS 23.10.DA1:MMR p.č.441	Odborná prehliadka a odborná skúška
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti systémov radiácie kontroly a dozimetrie, potrebných pre proces vyradovania JE V1 tak, aby boli splnené kritéria vyplývajúce z radiácie bezpečnosti, ekonomiky a efektivity	4284 2013		Prípravné práce k dekontaminácii PO	Prípravné práce k dekontaminácii PO. Zmluva ZM-66-12-2-00360-03300. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP, poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia
	Zabezpečovanie požadovaných odborných výkonov spoločnosti JAVYS pre dodávateľov pri realizácii ich činnosti	4611 2013		Skušanie tesnosti 11/2013 NDT LT 2 - zmluv.por.číslo: 1	Kontrola plynutesnosti
	Riadenie dodávateľov pri výkone ich činnosti pri realizácii projektov súvisiacich s procesom ukončovania prevádzky JE V1	4612 2013		Skušanie tesnosti 11/2013 NDT LT 2 - zmluv.por.číslo: 5	Kontrola plynutesnosti
		4613 2013		Skušanie tesnosti 12/2013 NDT LT 2 - zmluv.por.číslo: 1	Kontrola plynutesnosti
		4614 2013		Skušanie tesnosti 12/2013 NDT LT 2 - zmluv.por.číslo: 5	Kontrola plynutesnosti
		4690 2013		Vratné potrebie chladiacej vody z MSVP - odstránenie netesnosti	Netesnosť na vratnom potrubí CHV z MsVP (16.4/035) v zemnej rýhe. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP, poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PP	ROK	
		4944	2013	PK30A-1 Pohon privod. vyk. parý na odpadku ČN 30 - nastavenie konc. polôh
		5020	2013	Oprava uzemňovacieho systému na monitoring pre kontrolu vozidiel
		5092	2013	Oprava netesného potrubia chladiacej vody pre MsVP - prípravné práce
		5096	2013	Oprava uchytienia osvetlenia a výmena žiariek v NaRK.
		5098	2013	Meranie krokových a dotkových napätí na ES 110kV V1 J. Bohnice.
				Elektrický nejde otvoriť, zatvoriť ide Po impulze na otvorenie oštvava zaseknutá v zatvorenej polohe, žiadam vykonať kompletne premazanie armatúry. Teplota média: 150°C. Armatúru odskúšať a v prípade potreby vykonať nastavenie koncových spínačov a momento
				1. Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na opravu 2. Zistenie závady 3. Oprava uzemňovacieho systému, kúpa materiálu, montáž 4. Odskúšanie el. zariadenia a odovzdanie do prevádzky Hradené zo zmluvy ZM-35-13-1-00035-04420 časť C pol.č.3
				Netesné potrubie. Vyhľadanie a odstránenie netesnosti CHV pre MsVP. Nutné výkopové práce, paženie. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP poučení o dodržovaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí práce
				Požadujem opravu uchytienia 9ks osvetlenia a výmenu žiariek v NaRK (obj.441). Nesvieti 20ks žiariek 110cm, 7ks žiariek 60cm, 5ks bodových žiaroviek, 5ks žiaroviek. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP poučení o dodržovaní podmienok B
				1.imerania dotkových a krokových napätí 200 bodov 3.priprava meranií 24h 4.vyhľadovanie pôdorysu v dig. forme 11,1ks 5.vyhľadovanie a zakreslenie meracích bodov200 bodov 6.vyhľadovanie záverečnej správy124h 7.údopraviť

útvár	prevádzka	údržba	POPIS
	činnosti		
PPr	ROK	NAZOV	
	5146 2013	Odstránenie závad z kontroly BOZP.	Závady: chýbajúce označenie symbol Bleisk , bez textu, čierny v žltom trojuholníku rozmer 7 x 6,5 číslo 0100 2. S, samolepiaca fólia, počet: 400 ks Blüßte info u správcu, p. Bujna Juraj, 3106
	5150 2013	Skuška tesnosti - olejová jímka 583/TS8 - pol. č. 3298, 3299	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
	5151 2013	Skuška tesnosti - olejová jímka 583/TS7 - pol. č. 3296, 3297	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
	5160 2013	OPaOS m590,01 prostredie 3.2.4 a 3.2.6 p.č.421	Odborná prehliadka a odborná skúška - 6 vývodov
	5161 2013	OPaOS m590,01 prostredie 3.2.4 a 3.2.6 p.č.421	Odborná prehliadka a odborná skúška - 8 vývodov
	5162 2013	OPaOS r0.4-18,01 prostredie 3.2.4 a 3.2.6 p.č.421	Odborná prehliadka a odborná skúška - 32 vývodov
	5184 2013	Strojné odvodnenie kalov z CHUV JE V-1 - november 2013	Servisná zmluva s EBO JE V-2 - odber, spracovanie a skladovanie kalovej suspenzie z predupravy vody v CHUV JE V-1 v priebehu kalendárneho mesiaca (servisná zmluva ZM-00-06-0028-3200/P)
	5185 2013	Spracovanie odoberanej vody z odoberača V-1 - november 2013	Servisná zmluva s EBO JE V-2 - trvalý odber a spracovanie odoberanej vody z odoberača JE V-1 v priebehu kalendárneho mesiaca (servisná zmluva ZM-00-06-0029-3200/P)

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PR	ROK	
		5196	2013	Oprava osvetlenia chl. veží č. 1 a č. 2 výmena žiarovky - časť: C pol. č. 1 b
				Oprava osvetlenia chl. veží č. 1 a č. 2 výmena žiarovky - 3ks Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho
		5213	2013	Oprava prevodníka v rozvádzači kolia K2
				Na kolovom rozvádzači kolia č. 2 RSE-P II. obkloková klapka č. 1 nereguluje Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho za
		5215	2013	Čistenie trubkovnic ACHU č. 1
				Výčistenie trubkovnic ACHU s následnou kontrolou tesnosti. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho za
		5216	2013	Výmena RA-odpušťača na kanáli A2 18.1. 18.2
				Prasknutá membrána. Vymeniť armatúru DN 100/PN 10. Nová armatúra je v obj. 590. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu
		5217	2013	Pretesnenie prírub potrubia kalex. vody do SF
				Roztesnená príruha. Potreba dotiahnuť spoj príp. vymeniť tesnenie. Potrebné leštenie. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od sp
		5218	2013	Montáž /demontáž/ lešenia k dotiahnutiu prírub potrubia kalex. vody do SF
				Montáž /demontáž/ lešenia k dotiahnutiu prírub potrubia kalex. vody do SF
		5221	2013	OPaOS, monitor pre kontrolu vozidla p.č. 433
				Požadujem vykonanie OPaOS na danom zariadení.
		5223	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2004
				Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT

útvár	prevádzka		údržba		POPIS
	činnosti		NAZOV		
	PPi	ROK			
	5224	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č.: zmluvy: 2003		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
	5225	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č.: zmluvy: 1962		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
	5226	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č.: zmluvy: 1961		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
	5227	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č.: zmluvy: 2241		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
	5228	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č.: zmluvy: 2218		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
	5229	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č.: zmluvy: 2209		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
	5230	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č.: zmluvy: 2210		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
	5231	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č.: zmluvy: 2223		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
	5232	2013	Kapilárna kontrola zvarov zml. č.: 2208		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
	5233	2013	Kapilárna kontrola zvarov zml. č.: 2012		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
	5234	2013	Kapilárna kontrola zvarov zml. č.: 2010		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
	5235	2013	Kapilárna kontrola zvarov zml. č.: 2075		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
	5236	2013	Kapilárna kontrola zvarov zml. č.: 1957		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
	5237	2013	Kapilárna kontrola zvarov zml. č.: 2026		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
	5238	2013	Kapilárna kontrola zvarov zml. č.: 2021		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
	5239	2013	Kapilárna kontrola zvarov zml. č.: 2031		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
	5240	2013	Kapilárna kontrola zvarov zml. č.: 2025		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
	5241	2013	Kapilárna kontrola zvarov zml. č.: 2020		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPt	ROK	
		5242	2013	Kapitálna kontrola zvarov zml. č.: 2014 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5243	2013	Kapitálna kontrola zvarov zml. č.: 2159 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5244	2013	Kapitálna kontrola zvarov zml. č.: 2121 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5245	2013	Kapitálna kontrola zvarov zml. č.: 2182 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5246	2013	Kapitálna kontrola zvarov zml. č.: 2158 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5247	2013	Kapitálna kontrola zvarov zml. č.: 2088 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5248	2013	Kapitálna kontrola zvarov zml. č.: 2058 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5249	2013	Kapitálna kontrola zvarov zml. č.: 2056 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5250	2013	Kapitálna kontrola zvarov zml. č.: 2035 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5251	2013	Kapitálna kontrola zvarov zml. č.: 2089 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5252	2013	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov por. č. 2054 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5253	2013	Kapitálna kontrola zvarov zml. č.: 2255 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5254	2013	Kapitálna kontrola zvarov zml. č.: 2214 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5255	2013	Kapitálna kontrola zvarov zml. č.: 2201 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5256	2013	Kapitálna kontrola zvarov zml. č.: 2213 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5257	2013	Kapitálna kontrola zvarov zml. č.: 2201 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5258	2013	Kapitálna kontrola zvarov zml. č.: 2163 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5259	2013	Kapitálna kontrola zvarov zml. č.: 2164 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT

útvár		prevádzka		údržba		POPIS	
		činnosti		NAZOV			
PP	RCK						
5260	2013	Kapilárna kontrola zvarov zml.		č.: 2160		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT	
5261	2013	Kapilárna kontrola zvarov zml.		č.: 2165		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT	
5262	2013	Kapilárna kontrola zvarov zml.		č.: 2161		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT	
5263	2013	Kapilárna kontrola zvarov zml.		č.: 2223		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT	
5264	2013	Kapilárna kontrola zvarov zml.		č.: 2208		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT	
5265	2013	Kapilárna kontrola zvarov zml.		č.: 2087		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT	
5266	2013	Kapilárna kontrola zvarov zml.		č.: 2057		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT	
5267	2013	Kapilárna kontrola zvarov zml.		č.: 2085		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT	
5268	2013	Kapilárna kontrola zvarov zml.		č.: 2055		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT	
5269	2013	Kapilárna kontrola zvarov zml.		č.: 2082		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT	
5270	2013	Kapilárna kontrola zvarov zml.		č.: 2051		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT	
5271	2013	Kapilárna kontrola zvarov zml.		č.: 2034		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT	
5272	2013	Kapilárna kontrola zvarov zml.		p.č. 4066		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT	
5273	2013	Kapilárna kontrola zvarov zml.		č.: 4065		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT	
5282	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml.		č.2200 podľa PPK PO 06		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhujúci protokol č. 1350/2013/BGVT/V1.	
5283	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml.		č.2048 podľa PPK PO 06		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhujúci protokol č. 1210/2013/BGVT/V1.	

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPi	ROK	
		5284	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2237 podľa PPK PO 06 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevýhovujúci protokol č.1405/2013/BG/VT/V1.
		5285	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2084 podľa PPK PO 06 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevýhovujúci protokol č.1403/2013/BG/VT/V1.
		5286	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2076 podľa PPK PO 06 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevýhovujúci protokol č.1401/2013/BG/VT/V1.
		5287	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2053 podľa PPK PO 06 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevýhovujúci protokol č.1399/2013/BG/VT/V1.
		5288	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2190 podľa PPK PO 06 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevýhovujúci protokol č.1397/2013/BG/VT/V1.
		5289	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2151 podľa PPK PO 06 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevýhovujúci protokol č.1368/2013/BG/VT/V1.
		5290	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2008 podľa PPK PO 06 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevýhovujúci protokol č.1366/2013/BG/VT/V1.
		5291	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2027 podľa PPK PO 06 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevýhovujúci protokol č.1364/2013/BG/VT/V1.
		5292	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2009 podľa PPK PO 06 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevýhovujúci protokol č.1362/2013/BG/VT/V1.
		5293	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2009 podľa PPK PO 06 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevýhovujúci protokol č.1360/2013/BG/VT/V1.
		5294	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2153 podľa PPK PO 06 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevýhovujúci protokol č.1358/2013/BG/VT/V1.
		5295	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2115 podľa PPK PO 06 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevýhovujúci protokol č.1356/2013/BG/VT/V1.

prevádzka		údržba		POPIS	
útvár	činnosť	Pr	ROK		NÁZOV
		5296	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2152 podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Newyhovujúci protokol č.1354/2013/BG/TV/1.
		5297	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2114 podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Newyhovujúci protokol č.1352/2013/BG/TV/1.
		5299	2013	Čistenie trubkovnic ACHJ č.1 - dolná časť	Vyčistenie trubkovnic ACHJ s následnou kontrolou tesnosti. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho za
		5300	2013	Čistenie trubkovnic ACHJ č.1 - Tesnostná skúška	Vyčistenie trubkovnic ACHJ s následnou kontrolou tesnosti. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zá
		5301	2013	Diagnostické merania	
		5302	2013	Kontrola chvenia	Kontrola chvenia
		5303	2013	Kontrola teplot	Kontrola teplot
		5304	2013	Kontrola teplot	Kontrola teplot
		5305	2013	Kontrola chvenia	Kontrola chvenia
		5309	2013	Oprava netesných ventilov ÚK objektu 585b	Požadujem opravu netesných ventilov 4ks na vykurovacích telesách objektu 585b - ČS TVD. Typ PN18 DN15
		5310	2013	Oprava netesných ventilov ÚK objektu 585a	Požadujem opravu netesných ventilov 4ks na vykurovacích telesách objektu 585a - ČS TVD. Typ PN18 DN15
		5313	2013	Odstánenie zásteny v m.č. R301, obj.800 V-1	Požadujem odstrániť železnú zástenu na reaktorovej sále R301/2
		5314	2013	Štatovanie na kolajisku v m.č.R116, obj.800	Požadujem v miestnosti R 116 (viečkový koridor) označiť nerovnosť na podlahe pozdĺž kolajiska bezpečnostným značením /žltá-čierna štatovanie

útvár	prevádzka		údržba		POPIS
	činnosti		NAZOV		
	PPr	ROK			
		5327 2013	Bezpečnostné šrafovanie potrubia v m. č. V005/1, obj.800		Požadujem v miestnosti V005/1 označiť nerovnosť na potrubí bezpečnostným značením /žltá čierna šrafovanie/
		5328 2013	Bezpečnostný náter zábradlia v obj. 590		Požadujem v objekte 590 označiť zábradlie bezpečnostným značením (žltá čierna šrafovanie).
		5329 2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2049		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5330 2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2083		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5331 2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2094		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5332 2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2092		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5333 2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2064		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5334 2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2061	P13V1KD3200PZNP01S	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5335 2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2093		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5336 2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2090		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5337 2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2062		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5338 2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2059		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5339 2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2080		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5340 2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2048		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5341 2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2455		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5342 2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2454		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5343 2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2044		Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosť	Pf	ROK	
		5344	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2043
				Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
		5345	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2069
				Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
		5346	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2068
				Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
		5347	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2029
				Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
		5348	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2029/1
				Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
		5349	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2024
				Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
		5350	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2019
				Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
		5351	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2006
				Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
		5352	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2005
				Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
		5353	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2074
				Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
		5354	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2073
				Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
		5355	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2033
				Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
		5356	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2032
				Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
		5357	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2018
				Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
		5358	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2017
				Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
		5360	2013	Kontrola výťahov V-1 v medziodb. OP podľa Vyhl. 508/2009 Z.z a STN 27 4002 čl.49
				Vykonať kontrolu výťahov v medziodbdi OP podľa Vyhl. 508/2009 Z.z a STN 27 4002 čl.49 Výsledok kontroly zapísať do knihy kontrol výťahu. Zoznam výťahov bude prílohou Pracovného príkazu.
		5365	2013	Vyčistenie olejovej jímky pod T56

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPr	ROK	
		5366 2013	Výčistenie olejovej jímky pod T55	
		5383 2013	OPoS vymeniť stanicu rozv. RVZT a RUK p.č.427	Žiadam vykonať OPaOS elektrozaistenia vo vymeníkovej stanici obj. SO 631bV/1, ZM-97-11-1-00147-01010 PPA-Enengo s.r.o.
		5384 2013	OPoS Vymeniť stanicu rozv. DT1,p.č.427	Žiadam vykonať OPaOS elektrozaistenia vo vymeníkovej stanici obj. SO 631aV/1, ZM-97-11-1-00147-01010 PPA-Enengo s.r.o.
		5390 2013	Štvrťročné funkčné skúšky EPS CERBERUS v zmysle vyhlášky 726/2002 Z.z.	Zoznam objektov v ktorých sa práce budú vykonávať v prílohe PP. Obsahom kontroly raz za tri mesiace je: a) kontrola náhradného napájacieho zdroja, b) kontrola hlásčiov požiaru ba) kontrola čistoty hlásčiov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených h
		5391 2013	Štvrťročné funkčné skúšky EPS LITES v zmysle vyhlášky 726/2002 Z.z.	Zoznam objektov v ktorých sa práce budú vykonávať v prílohe PP. Obsahom kontroly raz za tri mesiace je: a) kontrola náhradného napájacieho zdroja, b) kontrola hlásčiov požiaru ba) kontrola čistoty hlásčiov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených h
		5392 2013	Výmena požiarneho hlásiča 1170657.	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
		5395 2013	Výkon odbornej prehliadky výřahu OTAN 630 v č. 1860/01 k OUS	Výkon odbornej prehliadky výřahu OTAN 630 v č. 1860/01 k Opakovaným úradným skúškam. Prítomnosť servisného technika pri Opakovanej úradnej skúške. Odstránenie závad z Opakovanej úradnej skúšky.

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosť	PPr	ROK	
		5396 2013	Výkon odbornej prehliadky výřahu OTAN 630 v.č. 1623/00 k OUS	Výkon odbornej prehliadky výřahu OTAN 630 v.č. 1623/00 k Opakovaným úradným skúškam. Prítomnosť servisného technika pri Opakovanej úradnej skúške. Odstránenie závad z Opakovanej úradnej skúšky.
		5397 2013	Výkon odbornej prehliadky výřahu OTAN 500 v.č. 2054/01 k OUS	Výkon odbornej prehliadky výřahu OTAN 500 v.č. 2054/01 k Opakovaným úradným skúškam. Prítomnosť servisného technika pri Opakovanej úradnej skúške. Odstránenie závad z Opakovanej úradnej skúšky.
		5398 2013	Výkon odbornej prehliadky výřahu OTAN 500 v.č. 2053/01 k OUS	Výkon odbornej prehliadky výřahu OTAN 500 v.č. 2053/01 k Opakovaným úradným skúškam. Prítomnosť servisného technika pri Opakovanej úradnej skúške. Odstránenie závad z Opakovanej úradnej skúšky.
		5400 2013	Čistenie strešných zvodov a žlabov v obj. 490	Požadujem vyčistenie strešných zvodov a žlabov objektu 490
		5401 2013	Čistenie strešných zvodov a žlabov v obj. 801	Požadujem vyčistenie strešných zvodov a žlabov objektu 801
		5402 2013	Čistenie strešných zvodov a žlabov v obj. 589	Požadujem vyčistenie strešných zvodov a žlabov objektu 589
		5403 2013	Čistenie strešných zvodov a žlabov v obj. 800	Požadujem vyčistenie strešných zvodov a žlabov objektu 800 A,B,C,D
		5404 2013	Čistenie strešných zvodov a žlabov v obj. 585 a,b	Požadujem vyčistenie strešných zvodov a žlabov objektu 585a,b
		5405 2013	Čistenie strešných zvodov a žlabov v obj. 377	Požadujem vyčistenie strešných zvodov a žlabov objektu 377
		5406 2013	Čistenie strešných zvodov a žlabov v obj. 900	Požadujem vyčistenie strešných zvodov a žlabov objektu 900
		5407 2013	Čistenie strešných zvodov a žlabov v obj. 532	Požadujem vyčistenie strešných zvodov a žlabov objektu 532
		5408 2013	Čistenie strešných zvodov a žlabov v obj. 590, 590b	Požadujem vyčistenie strešných zvodov a žlabov objektu 590, 590b.

prevádzka		útvar	
činnosti			
PPr	ROK	údržba NAZOV	POPIS
5409 2013		Čistenie strešných zvodov a žlabov v obj. 562	Požadujem vyčistenie strešných zvodov a žlabov objektu 562
5410 2013		Čistenie strešných zvodov a žlabov v obj. 441	Požadujem vyčistenie strešných zvodov a žlabov objektu 441
5412 2013		Statické posúdenie poškodenej stavebnej konštrukcie v obj. 590	Potrebné statické posúdenie poškodenej stavebnej konštrukcie obj. 590/V1.
5422 2013		Oprava náterov ľavok a rebrikov káblových kanálov EK11,EK12,EK16,EK23.	1.Náter oceľovej konštrukcie rebrikov - 2 vrstvy 2.Náter ľavok antikoróznou farbou - dve vrstvy
5469 2013		Kalibrácia obvodov systému ČK	Kalibrácia meraní tlakov (EKM) na výtlakoch čerpadiel ČK11Č-1, ČK12Č-1 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na prevzatí pracoviska od správcu zariadení
5470 2013		Kalibrácia obvodov systému ČN	Kalibrácia meraní tlakov (EKM) na výtlakoch čerpadiel ČN11Č-1, ČN12Č-1, ČN61Č-1, ČN62Č-1 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska
5471 2013		Kalibrácia obvodov systému ZT	Kalibrácia meraní tlakov (EKM) na výtlakoch čerpadiel ZT31Č-1, ZT32Č-1, ZT61Č-1, ZT62Č-1 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska
5472 2013		Kalibrácia obvodov systému ŠH	čerpadiá ŠH10Č-1, ŠH60Č-1 (R045/2) Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezp

útvár		prevádzka		údržba		POPIS
		činnosti		NAZOV		
PPr	ROK					
5473	2013	Kalibrácia obvodov systému montážka M10		Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž		
5474	2013	Kalibrácia obvodov systému ČP		Obvody systémov ČP41Z-1, ČP42Z-1 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpeč		
5475	2013	Kalibrácia obvodov systému PR		Meracie obvody systémov PR24Č-1, PR25Č-1, PR28Č-1 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o d		
5476	2013	Profilaktická kontrola a skúška RS rozv. pary		Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž		
5490	2013	Oprava splachovacieho mechanizmu WC v obj.532		Požadujem opravu nefunkčného splachovania na WC v obj.532		
5491	2013	Náter bezpečnostného šrafovania v obj. 532		Požadujem v objekte 532 vyčistenie sokla na podlahe pod kompresorní stlačeného vzduchu (odmastenie) a následne označiť nerovnosť na podlahe vyštrávaním bezpečnostným značením /žltá-čierna šrafovanie /		
5534	2013	Odstránenie poréznej závrady na zdvíhu žeriava		1. Nastaviť brzdu zdvíhu žeriava podľa návodu výrobcu - medzi bremeno ! Realizuje dodávateľsky f.Škoda Slovakia a.s.Tmava na zmluvu ZM-97-10-1-00217-01010. Po nastavení vykonať skúšku po oprave podľa STN 27 0142 s bremenom /najťažšie bremeno, kto		

prevádzka		údržba	POPIS
útvár	činnosti		
PPr	ROK	NAZOV	
5535	2013	Montáž /demonťáž/ lešenia k odstráneniu porevznej závady na zdvíhu žeriava	Montáž /demonťáž/ lešenia k odstráneniu porevznej závady na zdvíhu žeriava
			Uvolnené klinové remene Došponovať voľné klinové remene resp. vymeniť. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadení
5536	2013	Ventilátor výtlačný VTZ P-101 pre BD 1. bI - klinové remene	
5537	2013	Výmena filtra jemného vložkového VTZ P-153	Zanesený filter Filter jemný vložkový VTZ P-153. Vymeniť filter. Filtr máme, treba kontaktovať správcu. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí
5539	2013	Oprava posuvného zariadenia v obj. 641 v.č.271/80	Oprava posuvného zariadenia v obj. 641 v.č. 271/80 Zdvih posuvného zariadenia v konovej polohe nespomali, padne natvrdo na doraz. Vadné minimálne 2 ks ložísk odvalujúcich po sa nosnom sílpe / na jednom je vylomená kyčka, druhé schované pod krytom rob
5548	2013	Diagnostické merania 11/2013	Diagnostické merania točivých strojov na sekundárnom okruhu V-1 v priebehu mesiaca podľa 5-HMG-303 a diagnostické merania v priebehu mesiaca na požiadanie správcov SO V-1 v prípadoch závad zariadení.
5551	2013	Ovrenie ochranných a pracovných pomôcok. - časť A položka 6.1. 6.2	Žiadam o overenie ochranných a pracovných pomôcok (dieleštrické rukavice - 10 ks, skúšacia 25 kV - 1ks v.č.232). Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PP	ROK	
		5552	2013	Overenie ochranných a pracovných pomôcok
				Skušby dielektrických ochranných a pracovných pomôcok používaných do napätia 500 V a 35 kV, ako sú dielektrické rukavice, dielektrické gašle, skúšačky vn, vypínacie tyče, skratovacie súpravy, záchranné haki a ostatné zariadenie vn rozvodni. Skušby sa rob
		5554	2013	Profilaktická kontrola s skúška RS hav. VZT Simatic S5, 1. a 2. blok
				Profilaktická kontrola s skúška RS hav. VZT Simatic S5, 1. a 2. blok, objekt 533/1 a 533/2
		5555	2013	Vymaľovanie CO krytu obj.631a V-1 po zatečení
				Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP- poučení o dodržovaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracovísk
		5556	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2224
				Žiadam Vás o vymaľovanie CO krytu po zatečení.
		5562	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2224
				Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
		5563	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2224
				Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
		5564	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2230
				Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
		5565	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 1960
				Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
		5566	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2244
				Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
		5567	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2236
				Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
		5568	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2245
				Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
		5569	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2239
				Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
		5570	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2253
				Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
		5571	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2251
				Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
		5572	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2252
				Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PP	ROK	
		5573 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2250	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5574 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2240	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5575 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2243	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5576 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2235	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5577 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2077	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5578 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2045	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5579 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2222	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5580 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2221	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5581 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2220	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5582 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2212	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5583 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2207	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5584 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2206	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5585 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2215	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5586 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2205	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5588 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2219	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5589 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2264	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5590 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2263	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5591 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2264	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT

prevádzka		údržba		POPIS
úvar	činnosť	PP	ROK	
		5592	2013	Kapitálová kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2265 Vykonať kapitálovú kontrolu zvarov po nejasej VT
		5593	2013	Kapitálová kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2150 Vykonať kapitálovú kontrolu zvarov po nejasej VT
		5594	2013	Kapitálová kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 1989 Vykonať kapitálovú kontrolu zvarov po nejasej VT
		5595	2013	Kapitálová kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 1956 Vykonať kapitálovú kontrolu zvarov po nejasej VT
		5596	2013	Kapitálová kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2149 Vykonať kapitálovú kontrolu zvarov po nejasej VT
		5597	2013	Kapitálová kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2148 Vykonať kapitálovú kontrolu zvarov po nejasej VT
		5598	2013	Kapitálová kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2147 Vykonať kapitálovú kontrolu zvarov po nejasej VT
		5599	2013	Kapitálová kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2112 Vykonať kapitálovú kontrolu zvarov po nejasej VT
		5600	2013	Kapitálová kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2111 Vykonať kapitálovú kontrolu zvarov po nejasej VT
		5601	2013	Kapitálová kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2110 Vykonať kapitálovú kontrolu zvarov po nejasej VT
		5602	2013	Kapitálová kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 1992 Vykonať kapitálovú kontrolu zvarov po nejasej VT
		5603	2013	Kapitálová kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 1991 Vykonať kapitálovú kontrolu zvarov po nejasej VT
		5604	2013	Kapitálová kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 1990 Vykonať kapitálovú kontrolu zvarov po nejasej VT
		5605	2013	Kapitálová kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 3946 Vykonať kapitálovú kontrolu zvarov po nejasej VT
		5606	2013	Kapitálová kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 1969 Vykonať kapitálovú kontrolu zvarov po nejasej VT
		5607	2013	Kapitálová kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 1968 Vykonať kapitálovú kontrolu zvarov po nejasej VT
		5608	2013	Kapitálová kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 1967 Vykonať kapitálovú kontrolu zvarov po nejasej VT
		5609	2013	Kapitálová kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 1966 Vykonať kapitálovú kontrolu zvarov po nejasej VT

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosť	PPf	ROK	
		5610	2013	Kapitálová kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 1994
				Vykonať kapitálovú kontrolu zvarov po nejasej VT
		5611	2013	Kapitálová kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 1993
				Vykonať kapitálovú kontrolu zvarov po nejasej VT
		5612	2013	Kapitálová kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2146
				Vykonať kapitálovú kontrolu zvarov po nejasej VT
		5613	2013	Kapitálová kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2145
				Vykonať kapitálovú kontrolu zvarov po nejasej VT
		5614	2013	Kapitálová kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2144
				Vykonať kapitálovú kontrolu zvarov po nejasej VT
		5615	2013	Kapitálová kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2143
				Vykonať kapitálovú kontrolu zvarov po nejasej VT
		5616	2013	Kapitálová kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2109
				Vykonať kapitálovú kontrolu zvarov po nejasej VT
		5617	2013	Kapitálová kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2108
				Vykonať kapitálovú kontrolu zvarov po nejasej VT
		5618	2013	Kapitálová kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2142
				Vykonať kapitálovú kontrolu zvarov po nejasej VT
		5619	2013	Kapitálová kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2107
				Vykonať kapitálovú kontrolu zvarov po nejasej VT
		5620	2013	Kapitálová kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2141
				Vykonať kapitálovú kontrolu zvarov po nejasej VT
		5621	2013	Kapitálová kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2106
				Vykonať kapitálovú kontrolu zvarov po nejasej VT
		5622	2013	Kapitálová kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2140
				Vykonať kapitálovú kontrolu zvarov po nejasej VT
		5623	2013	Kapitálová kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2138
				Vykonať kapitálovú kontrolu zvarov po nejasej VT
		5624	2013	Kapitálová kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2105
				Vykonať kapitálovú kontrolu zvarov po nejasej VT
		5625	2013	Kapitálová kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2104
				Vykonať kapitálovú kontrolu zvarov po nejasej VT
		5626	2013	Kapitálová kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2102
				Vykonať kapitálovú kontrolu zvarov po nejasej VT
		5627	2013	Kapitálová kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2101
				Vykonať kapitálovú kontrolu zvarov po nejasej VT

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosť	PPT	ROK	
		5628	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2100
				Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5629	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2099
				Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5630	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2097
				Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5632	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2081
				Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5633	2013	Vykonať tesnostnú skúšku PR18N-1 Nádrž rozlioku HNO ₃
				Vykonať tesnostnú skúšku nádob v zmysle zák. 364/2006 Z.z. a podľa vyhlášky 100/2005 Z.z. ku skúške prizvať správcu zariadenia (žiadateľa) a pracovníka prevádzky. Výkon prác 150€.
		5634	2013	Vykonať tesnostnú skúšku PR28N-1 Zásobná nádrž HNO ₃
				Vykonať tesnostnú skúšku nádob v zmysle zák. 364/2006 Z.z. a podľa vyhlášky 100/2005 Z.z. ku skúške prizvať správcu zariadenia (žiadateľa) a pracovníka prevádzky. Výkon prác 150€.
		5635	2013	Vykonať tesnostnú skúšku PR15N-1 - NADRZ PRIPRAVY ROZTOKOV.
				Vykonať tesnostnú skúšku nádob v zmysle zák. 364/2006 Z.z. a podľa vyhlášky 100/2005 Z.z. ku skúške prizvať správcu zariadenia (žiadateľa) a pracovníka prevádzky. Výkon prác 150€.
		5636	2013	Vykonať tesnostnú skúšku PR14N-1 - NADRZ PRIPRAVY ROZTOKOV.
				Vykonať tesnostnú skúšku nádob v zmysle zák. 364/2006 Z.z. a podľa vyhlášky 100/2005 Z.z. ku skúške prizvať správcu zariadenia (žiadateľa) a pracovníka prevádzky. Výkon prác 150€.
		5637	2013	Vykonať tesnostnú skúšku PR25N-1 Nádrž prípravy chemických reagentov.
				Vykonať tesnostnú skúšku nádob v zmysle zák. 364/2006 Z.z. a podľa vyhlášky 100/2005 Z.z. ku skúške prizvať správcu zariadenia (žiadateľa) a pracovníka prevádzky. Výkon prác 150€.
		5638	2013	Vykonať tesnostnú skúšku PR24N-1 Zásobná nádrž NaOH.
				Vykonať tesnostnú skúšku nádob v zmysle zák. 364/2006 Z.z. a podľa vyhlášky 100/2005 Z.z. ku skúške prizvať správcu zariadenia (žiadateľa) a pracovníka prevádzky. Výkon prác 150€.

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPr	ROK	
		5640	2013	Pravidelná prehliadka žeriava podľa STN 270143 čl.43a a Vyhl.508/2009 Z.z.
		5641	2013	Pravidelná prehliadka žeriava podľa STN 270143 čl.43a a Vyhl.508/2009 Z.z.-HZS
		5642	2013	Opakovaná úradná skúška žeriava 3,2t podľa Zákona 124/2006 Z.z. pol.č.50
		5643	2013	Opakovaná úradná skúška žeriava 5t podľa Zákona 124/2006 Z.z. pol.č.47
				1. Vykonať pravidelnú prehliadku zariadenia / PPZZ /podľa STN 27 0143 čl. 43a a Vyhl.508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľský f. ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-97-10-1-00217-01010. 2. Vykonanie PPZZ zapísať do denníka ZZ. Fakturovať HZSI Praco
				1. Vykonať pravidelnú prehliadku zariadenia / PPZZ /podľa STN 27 0143 čl. 43a a Vyhl.508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľský f. ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-97-10-1-00217-01010. 2. Vykonanie PPZZ zapísať do denníka ZZ. Fakturovať HZSI Praco
				1. Vykonať opakovanú úradnú skúšku / OUS / zariadenia podľa zákona 124/2006 Z.z. a Vyhl.508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľský f. TÜV SÜD Slovakia s.r.o na zmluvu č. ZM-97-11-1-00151-01010. 2. K realizácii OUS je potrebné zabezpečiť žeriavníka, väz

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosť	PPT	ROK	
		5644	2013	Opakovaná úradná skúška žeriava 5t podľa zákona 124/2006 Z.z. pol.č.45
				1. Vykonať opakovanú úradnú skúšku / OUS / zariadenia podľa zákona 124/2006 Z.z. a Vyhl.508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. TÜV SÜD Slovakia s.r.o. na zmluvu č.ZM-97-11-1-00151-01010. 2. K realizácii OUS je potrebné zabezpečiť žeriavníka, väz
		5645	2013	Opakovaná úradná skúška žeriava 2t podľa zákona 124/2006 Z.z. pol.č.46
				1. Vykonať opakovanú úradnú skúšku / OUS / zariadenia podľa zákona 124/2006 Z.z. a Vyhl.508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. TÜV SÜD Slovakia s.r.o. na zmluvu č.ZM-97-11-1-00151-01010. 2. K realizácii OUS je potrebné zabezpečiť žeriavníka, väz
		5646	2013	Odborná skúška el.častí žeriava mostového el. 32t podľa Vyhl.508/2009 - pol.416
				1. Vykonať odbornú prehliadku elektrickej časti / OPS/ zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550. Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA,a.s. na zmluvu č. ZM-97-10-1-00217-01010. 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť STD, deník ZZ a k
		5647	2013	Odborná skúška stroj.časti žeriava most. el.32t podľa Vyhl.508/2009 - pol.253
				1.Vykonať odbornú skúšku strojnnej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142. Realizácia dodávateľsky f.ŠKODA SLOVAKIA,a.s. na zmluvu č. ZM-97-10-1-00217-01010. 2. K realizácii OS je potrebné zabezpečiť STD, denník ZZ a k
				armatúra podpušťa
		5658	2013	Nastavenie koncových polôh ČN30A-9 Vypúšťanie doodparňy ČN30Z-2
				Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto
		5662	2013	OPOS rozv. RM/R2 vo Vymen. stanici.
				Žiaden vykonať OPaOS rozv. RM/R2 podľa plánu VTZ elektro na r. 2013 v obj. SO 760-II.10. ZM-97-11-1-00147-01010

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosť	PPR	ROK	
		5663	2013	OPOS rozv. MR vo Vým. stanici p.č.412
				Žiadam vykonať OPaOS podľa plánu VTZ elektro na r. 2013 rozv. MR v obj. SO 760-II.15. ZM-97-11-1-00147-01010
		5664	2013	OPOS rozv. RMR760 - VS p.č.412
				Žiadam o OPaOS podľa plánu VTZ na r. 2013 rozv. RMR760 Vymenikovej stanice obj. SO 760-II.11. ZM-97-11-1-00147-01010
				Oprava vonkajšieho osvetlenia areálu V1
		5666	2013	Oprava vonkajšieho osvetlenia - časť C pol.č. 1.5
				Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zapsu o dodržiavaní
		5669	2013	OPOS rozv. RMR vo výmen. stanici.
				Žiadam vykonať OPaOS podľa plánu VTZ elektro na r. 2013 vo výmenikovej stanici rozv. RMR v obj. SO 653. ZM-97-11-1-00147-01010.
		5670	2013	Oprava chyby diskového pola RAID1 (chyba disku 2)
				Chyba diskového pola RAID1 (chyba disku 2). Diagnostický SW hlási chybu diskového pola RAID1 (chyba disku 2). Takisto sa chyba vyskytuje pri štarte operačtovej stanice. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok B
		5671	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:3967
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5672	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:32
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5673	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:91
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosť	PPI	ROK	
		5674	2013	Meranie hrubky ultrazvukovým hrúbkomerom , por.č.priľohy zmluvy:90
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5675	2013	Meranie hrubky ultrazvukovým hrúbkomerom , por.č.priľohy zmluvy:89
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5676	2013	Meranie hrubky ultrazvukovým hrúbkomerom , por.č.priľohy zmluvy:88
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5677	2013	Meranie hrubky ultrazvukovým hrúbkomerom , por.č.priľohy zmluvy:78
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5678	2013	Meranie hrubky ultrazvukovým hrúbkomerom , por.č.priľohy zmluvy:81
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5679	2013	Meranie hrubky ultrazvukovým hrúbkomerom , por.č.priľohy zmluvy:82
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5680	2013	Meranie hrubky ultrazvukovým hrúbkomerom , por.č.priľohy zmluvy:3967
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5681	2013	Meranie hrubky ultrazvukovým hrúbkomerom , por.č.priľohy zmluvy:3964
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5682	2013	Meranie hrubky ultrazvukovým hrúbkomerom , por.č.priľohy zmluvy:3963
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008

prevádzka		údržba		POPIS	
útvár	činnosti	PP	ROK		NAZOV
		5683	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:3965	Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5684	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:3965	Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5685	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:3965	Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5686	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:3965	Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5687	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:3965	Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5688	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:3965	Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5689	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:3965	Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5690	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:3965	Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5691	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:3965	Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008

útvár	prevádzka		údržba		POPIS
	činnosti		NAZOV		
		PPt	ROK		
				Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:3965	Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5692	2013		
				Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:4272	Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5693	2013		
				Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:3971	Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5694	2013		
				Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:3969	Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5695	2013		
				Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:4271	Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5696	2013		
				Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:3974	Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5697	2013		
				Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:3962	Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5698	2013		
				Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:116	Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5699	2013		
				Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:115	Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5700	2013		

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosť	PPt	ROK	
		5701	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkomerom , por.č.priľohy zmluvy:1288
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5702	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkomerom , por.č.priľohy zmluvy:1289
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5703	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkomerom , por.č.priľohy zmluvy:1273
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5704	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkomerom , por.č.priľohy zmluvy:1272
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5705	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkomerom , por.č.priľohy zmluvy:1271
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5706	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkomerom , por.č.priľohy zmluvy:1270
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5707	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkomerom , por.č.priľohy zmluvy:4153
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5708	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkomerom , por.č.priľohy zmluvy:4152
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5709	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkomerom , por.č.priľohy zmluvy:4267
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosť	PP	ROK	
		5710	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:4286
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5711	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:4151
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5712	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:4149
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5713	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:4150
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5714	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:4148
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5715	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:4147
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5716	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:4146
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5717	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:4145
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5718	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:4144
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosť	PP	ROK	
		5719	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:4269
		5720	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:4268
		5721	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:4225
		5722	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:4224
		5723	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:4223
		5724	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:4222
		5725	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:4221
		5726	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:4220
		5727	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:4219
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosť	PPr	ROK	
		5728	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkomerom , por.č.priľohy zmluvy:4218
		5729	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkomerom , por.č.priľohy zmluvy: 4131
		5730	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkomerom , por.č.priľohy zmluvy:4031
		5731	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkomerom , por.č.priľohy zmluvy:4032
		5732	2013	Oprava riadiaceho systému SIMATIC pre napúšťanie odpadových vôd z HS a ŠP do kontrolných nádrží
		5735	2013	ČNZOT-1 Chladíť na doočíške ČNZ0 - OVP - zmluvné por. číslo: 1086.
				Realizácia dodávateľsky Výkon povinnej OPaOS technického zariadenia tlakového - oprávnenou organizáciou podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. podľa prílohy č.1. Výkon revíznej činnosti bude realizované na telefonické prizvanie od organizácie vykonáva

prevádzka		údržba	POPIS
útvár	činnosti		
PP	ROK	NÁZOV	
		ČN50T-1 Chladíč na doočískte ČN50 - OVP - zmluvné por. číslo: 1085	Realizácia dodávateľsky. Výkon povinnej OPAOS technického zariadenia tlakového - oprávnenou organizáciou podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. podľa prílohy č. 1. Výkon revíznej činnosti bude realizované na telefonické prizvanie od organizácie vykonáva
5736	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 1982	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
5744	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 1984	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
5745	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 1985	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
5746	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2009	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
5747	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2027	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
5748	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2042	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
5749	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2046	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
5750	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2050	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
5751	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2065	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
5752	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2078	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
5753	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2095	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
5754	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2103	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
5755	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2113	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
5756	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2114	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT

útvár	prevádzka		údržba		POPS
	činnosti		NAZOV		
	PP	ROK			
		5759 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2115	Vykonať kapitálmú kontrolu zvarov po nejasej VT	
		5760 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2116	Vykonať kapitálmú kontrolu zvarov po nejasej VT	
		5761 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2152	Vykonať kapitálmú kontrolu zvarov po nejasej VT	
		5762 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2153	Vykonať kapitálmú kontrolu zvarov po nejasej VT	
		5763 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2154	Vykonať kapitálmú kontrolu zvarov po nejasej VT	
		5764 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2166	Vykonať kapitálmú kontrolu zvarov po nejasej VT	
		5765 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2167	Vykonať kapitálmú kontrolu zvarov po nejasej VT	
		5766 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2168	Vykonať kapitálmú kontrolu zvarov po nejasej VT	
		5767 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2169	Vykonať kapitálmú kontrolu zvarov po nejasej VT	
		5768 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2179	Vykonať kapitálmú kontrolu zvarov po nejasej VT	
		5769 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2191	Vykonať kapitálmú kontrolu zvarov po nejasej VT	
		5770 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2192	Vykonať kapitálmú kontrolu zvarov po nejasej VT	
		5771 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2194	Vykonať kapitálmú kontrolu zvarov po nejasej VT	
		5772 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2195	Vykonať kapitálmú kontrolu zvarov po nejasej VT	
		5773 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2196	Vykonať kapitálmú kontrolu zvarov po nejasej VT	
		5774 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2197	Vykonať kapitálmú kontrolu zvarov po nejasej VT	
		5775 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2198	Vykonať kapitálmú kontrolu zvarov po nejasej VT	
		5776 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2199	Vykonať kapitálmú kontrolu zvarov po nejasej VT	

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PP	ROK	
		5777	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2200 Výkonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
		5778	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2226 Výkonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
		5779	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2231 Výkonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
		5780	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2234 Výkonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
		5781	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2298 Výkonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
		5782	2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2300 Výkonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
		5783	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkomerom , por.č.priľohy zmluvy:100 Výkonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5784	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkomerom , por.č.priľohy zmluvy:101 Výkonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5785	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkomerom , por.č.priľohy zmluvy:102 Výkonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5786	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkomerom , por.č.priľohy zmluvy:103 Výkonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5787	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkomerom , por.č.priľohy zmluvy:104 Výkonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5788	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkomerom , por.č.priľohy zmluvy:105 Výkonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PP	ROK	
		5789	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:106
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5790	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:107
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5791	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:107
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5792	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:108
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5793	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:109
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5794	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:111
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5796	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:112
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5796	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:113
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5797	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:114
				Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PP	ROK	
		5798 2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:3954	Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5799 2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:3962	Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5800 2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:3964	Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5801 2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:3970	Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5802 2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:3970	Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5803 2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:3972	Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5804 2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:3972	Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5805 2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:3973	Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
		5806 2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:3973	Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008

útvár		prevádzka		činnosti		údržba		POPIS	
		PPt	ROK	NÁZOV					
		5807	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:4030		Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008			
		5808	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:4031		Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008			
		5809	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:4031		Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008			
		5810	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:4031		Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008			
		5811	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:4032		Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008			
		5812	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:4032		Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008			
		5813	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:4032		Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008			
		5814	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:4273		Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008			
		5815	2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkometerom , por.č.priľohy zmluvy:86		Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008			

prevádzka		údržba	
útvár	činnosť	NAZOV	POPIS
PPt	ROK		
	5816/2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkomerom , por.č.priľohy zmluvy:87	Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
	5817/2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkomerom , por.č.priľohy zmluvy:93	Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
	5818/2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkomerom , por.č.priľohy zmluvy:94	Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
	5819/2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkomerom , por.č.priľohy zmluvy:95	Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
	5820/2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkomerom , por.č.priľohy zmluvy:96	Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
	5821/2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkomerom , por.č.priľohy zmluvy:97	Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
	5822/2013	Meranie hrúbky ultrazvukovým hrúbkomerom , por.č.priľohy zmluvy:99	Vykonať kontrolu hrúbky UZK , podľa 5-PKN-008
	5823/2013	Náterárske práce pre vyznačenie komunikačných ciest v obj.68	Žiadam Vás o vyznačenie komunikačných ciest a skladovacích zón v zmysle NV 391/2006 Z.z. príloha číslo 1 článok 12.
	5826/2013	Opakovaná úradná skúška výťahu obj.800/D podľa Vyhl.508/2009 Z.z.	Vykonať opakovanú úradnú skúšku výťahu podľa Vyhl.508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľský 1.TUV SUD Slovakia s.r.o. , podľa zmluvy ZM-97-11-1-00151-01010, pol.č.44

prevádzka		údržba		POPIS
úvar	činnosť	PPr	ROK	
		5827	2013	Opakovaná úradná skúška výťahu obj.800/A podľa Vyhl.508/2009 Z.z. Vykonať opakovanú úradnú skúšku výťahu podľa Vyhl.508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľský f.TUV SUD Slovakia s.r.o. , podľa zmluvy ZM-97-11-1-00151-01010, pol.č.43
		5828	2013	Opakovaná úradná skúška výťahu obj.803 podľa Vyhl.508/2009 Z.z. Vykonať opakovanú úradnú skúšku výťahu podľa Vyhl.508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľský f.TUV SUD Slovakia s.r.o. , podľa zmluvy ZM-97-11-1-00151-01010, pol.č.48
		5829	2013	Opakovaná úradná skúška výťahu obj.803 -primár podľa Vyhl.508/2009 Z.z. Vykonať opakovanú úradnú skúšku výťahu podľa Vyhl.508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľský f.TUV SUD Slovakia s.r.o. , podľa zmluvy ZM-97-11-1-00151-01010, pol.č.49
		5838	2013	Oprava regulačnej armatúry ohrievača P 103 Reg. armatúra nereaguje na otvorenie - zatvorenie.Nejde ani v ručnom režime. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu z
5842	2013			Oprava osvetlenia - výmena žiaroviek E14 25W 240V - 200ks, úsporná E27 11W 240V - 200ks - svietiacia časť užšia, E27 40W 240V - 400ks, E27 60W 240V - 600ks HZ - 1066,1113,1117,1120,1143,1146,1149,1203,1274,1327,140 4. " Realizuje fI.P

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosť	PP	ROK	
		5843	2013	Odstranenie závad po OPaOS - T59 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáži
		5846	2013	Kalibrácia obvodov systémom redukčnej stanice pary Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáži
		5870	2013	OPOS elektro vo výmenníkovej st. rozv. RMS p.č. 41Q. Žiadam vykonať OPaOS elektro podľa plánu VTZ na rok 2013 rozv. RMS vo výmenníkovej stanícii obj. SO 301. ZM-97-11-1-00147-01010
		5878	2013	Odstranenie porev. závad v obj. SO 760-II-13 - časť A, p.č. 2.1 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku Žiadam vykonať odstránenie závad z OPaOS elektro (označenie káblov štítkom, a zaznačenie prístrojov do výkresu podľa skutočnosti), časť A, p.č. 2.1.
		5886	2013	Oprava netesného potrubia chladickej vody pre MsVP - výkop 2 Netesné potrubie. Vyhládanie a odstránenie netesnosti CHV pre MsVP. Nutné výkopové práce, paženie. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí praco
		5887	2013	Vratné potrubie chladickej vody z MSVP - vložkovanie potr. rád č. 1. Netesnosť na vratnom potrubí CHV z MsVP (16,4/033) v zemnej rýhe. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosť	PPr	ROK	
				Netesnosť na vratnom potrubí CHV z MsVP (16.4/034) v zemnej tyhe. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a
		5888	2013	Vratné potrubie chladiacej vody z MSVP - vložkovanie potr. rád č. 2.
		5889	2013	Vratné potrubie chladiacej vody z MSVP - vložkovanie potr. rád č. 3.
		5892	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2184 podľa PPK PO 06
		5893	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2181 podľa PPK PO 06
		5894	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.1958 podľa PPK PO 06
		5895	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2247 podľa PPK PO 06
		5896	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2183 podľa PPK PO 06
		5897	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2451 podľa PPK PO 06
		5898	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2072 podľa PPK PO 06
		5899	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2041 podľa PPK PO 06

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosť	PPi	ROK	
		5900	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2071 podľa PPK PO 06 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevýhovujúci protokol č.1473/2013/BG/VT/V1.
		5901	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2040 podľa PPK PO 06 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevýhovujúci protokol č.1471/2013/BG/VT/V1.
		5902	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2267 podľa PPK PO 06 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevýhovujúci protokol č.1469/2013/BG/VT/V1.
		5903	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2079 podľa PPK PO 06 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevýhovujúci protokol č.1467/2013/BG/VT/V1.
		5904	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2047 podľa PPK PO 06 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevýhovujúci protokol č.1460/2013/BG/VT/V1.
		5905	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.1981 podľa PPK PO 06 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevýhovujúci protokol č.1458/2013/BG/VT/V1.
		5906	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2266 podľa PPK PO 06 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevýhovujúci protokol č.1454/2013/BG/VT/V1.
		5907	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2256 podľa PPK PO 06 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevýhovujúci protokol č.1452/2013/BG/VT/V1.
		5908	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2256 podľa PPK PO 06 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevýhovujúci protokol č.1450/2013/BG/VT/V1.
		5909	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2254 podľa PPK PO 06 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevýhovujúci protokol č.1448/2013/BG/VT/V1.
		5910	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2091 podľa PPK PO 06 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevýhovujúci protokol č.1446/2013/BG/VT/V1.
		5911	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2063 podľa PPK PO 06 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevýhovujúci protokol č.1444/2013/BG/VT/V1.

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	Prí	ROK	
		5912 2013	Kapitálna kontrola zvarov - zml. č. 2063 podľa PPK PO 06	Vykonať kapitulárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhovujúci protokol č. 1442/2013/BG/VT/V1.
		5913 2013	Kapitálna kontrola zvarov - zml. č. 2039 podľa PPK PO 06	Vykonať kapitulárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhovujúci protokol č. 1435/2013/BG/VT/V1.
		5914 2013	Kapitálna kontrola zvarov - zml. č. 2037 podľa PPK PO 06	Vykonať kapitulárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhovujúci protokol č. 1433/2013/BG/VT/V1.
		5915 2013	Kapitálna kontrola zvarov - zml. č. 2028 podľa PPK PO 06	Vykonať kapitulárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhovujúci protokol č. 1431/2013/BG/VT/V1.
		5916 2013	Kapitálna kontrola zvarov - zml. č. 2023 podľa PPK PO 06	Vykonať kapitulárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhovujúci protokol č. 1429/2013/BG/VT/V1.
		5917 2013	Kapitálna kontrola zvarov - zml. č. 2249 podľa PPK PO 06	Vykonať kapitulárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhovujúci protokol č. 1426/2013/BG/VT/V1.
		5918 2013	Kapitálna kontrola zvarov - zml. č. 1966 podľa PPK PO 06	Vykonať kapitulárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhovujúci protokol č. 1420/2013/BG/VT/V1.
		5919 2013	Kapitálna kontrola zvarov - zml. č. 2232 podľa PPK PO 06	Vykonať kapitulárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhovujúci protokol č. 1418/2013/BG/VT/V1.
		5920 2013	Kapitálna kontrola zvarov - zml. č. 2227 podľa PPK PO 06	Vykonať kapitulárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhovujúci protokol č. 1416/2013/BG/VT/V1.
		5921 2013	Kapitálna kontrola zvarov - zml. č. 2229 podľa PPK PO 06	Vykonať kapitulárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhovujúci protokol č. 1414/2013/BG/VT/V1.
		5922 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2063	Vykonať kapitulárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
		5923 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2060	Vykonať kapitulárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT
		5924 2013	Kapitálna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2039	Vykonať kapitulárnu kontrolu zvarov po nejasnej VT

prevádzka		údržba		POPS
útvár	činnosti	PP	ROK	
		5925 2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2037	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5926 2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2028	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5927 2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2023	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5928 2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2242	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5929 2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2237	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5930 2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2084	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5931 2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2076	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5932 2013	Kapilárna kontrola zvarov, por. č. zmluvy: 2053	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov po nejasej VT
		5933 2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č. 1983 podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Newřhovujúci protokol č. 1411/2013BG/VT/1.
				Ventili sa nedá zatvoriť.
		5935 2013	Oprava (výmena) nefunkčného ventila manometra na ČN30Z-2	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na
				Udržovanie zariadenia ústredného dispečingu, bod 2.3 ZM-00-06-0035-3100/P.
		5937 2013	Udržovanie zariadenia ústredného dispečingu, bod 2.3 - november 2013	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu za

prevádzka		údržba	
útvár	činnosti	PP, ROK	POPIŠ
		5938 2013	<p>Obsluha zariadenia ústredného dispečingu, body 2.2 a 2.4 - november 2013</p> <p>Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu</p>
		5939 2013	<p>Odstánenie porevيزnych závad časť C pol. č. 2</p> <p>Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montá</p>
		5954 2013	<p>Oprava poruchy signalizácie min. a max. hladiny v kontrolných nádržiach ČN50, 70 N-1, 2 na paneli 13</p> <p>Nechodí signalizácia min. a max. hladiny na kontrolných nádržiach ČN50N-1, 2 a ČN70N-1, 2 v paneli 13</p> <p>Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí</p>
		5956 2013	<p>Nastavenie KP.</p> <p>Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pra</p>
		5963 2013	<p>Oprava merania tlaku na výtlaku ČK12Č-1</p> <p>Opravu snímača merania tlaku typu MME na pozícii A026 v miestnosti SK010 riešiť výmenou za snímač na pozícii A022 v miestnosti R301.</p> <p>Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí p</p>

		prevádzka		údržba	POPIS
útvár	žinosti	Pr	ROK		
		5964	2013	Oprava odsavacej komory.	Porucha hlásica 1170352 a 1170353 v odsavacej komore kabelový kanál M1.
		5965	2013	Porucha odsavacej komory.	Hlasice 170803 a 1170804 v poruche. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadení
		5966	2013	Porucha komunikácie na PU 117	Straca sa komunikácia s MM8000 a preblikava terminal Algopilot CT11. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadení
		5968	2013	Odborná skúška žeriava mostového podv. el. 3,2t podľa Vyhl.508/2009 - pol.184	1. Vykonať odbornú skúšku strojovej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142. Realizácia dodávateľský f.ŠKODA SLOVAKIA,a.s. na zmluvu č. ZM-97-10-1-00217-01010. 2. K realizácii OS je potrebné zabezpečiť STD, denník ZZ a k
		5969	2013	Odborná skúška el. časti žeriava most. podv. el. 3,2t podľa Vyhl.508/2009 - HZS	1. Vykonať odbornú skúšku elektrickej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 33 2550. Realizácia dodávateľský f.ŠKODA SLOVAKIA,a.s. na zmluvu č. ZM-97-10-1-00217-01010. 2. K realizácii OP je potrebné zabezpečiť STD, denník ZZ a k

prevádzka		údržba	POPIS
útvár	činnosti		
PP	ROK	NÁZOV	
5970	2013	Odborná prehliadka kladkostrojá núčného 3,2t podľa Vyhl.508/2009 - po.341	1. Vykonať odbornú prehliadku strojovej časti zariadenia podľa Vyhl.508/2009 Z.z. a STN 27 0142. Realizácia dodávateľský f.ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-97-10-1-00217-01010. 2. K realizácii OS je potrebné zabezpečiť STD, denník ZZ
5972	2013	Korektívna oprava počítačov TIS TPS, konfiguračné úpravy v súboroch, databázové úpravy.	Počítače zberu dát pre analýgovú časť TPS, spracovanie, prezentácia, súborová konfigurácia a modifikácia databázy. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku
5978	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2068, podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhujúci protokol č.1202/2013/BG/NTV1.
5979	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2028 podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhujúci protokol č.1200/2013/BG/NTV1.
5980	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2029 podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhujúci protokol č.1198/2013/BG/NTV1.
5981	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2019 podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhujúci protokol č.1094/2013/BG/NTV1.
5982	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2005 podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhujúci protokol č.1090/2013/BG/NTV1.
5983	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2074 podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhujúci protokol č.1188/2013/BG/NTV1.
5984	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2078 podľa PPK PO 06	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhujúci protokol č.1088/2013/BG/NTV1.

prevádzka		údržba	
útvár	činnosť	MAZOV	POPIS
PPf	ROK		
5985	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č. 2103 podľa PPK PO 06	Výkonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevýhovujúci protokol č. 1386/2013/BG/VT/V1.
5986	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č. 2300 podľa PPK PO 06	Výkonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevýhovujúci protokol č. 1384/2013/BG/VT/V1.
5987	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č. 2046 podľa PPK PO 06	Výkonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevýhovujúci protokol č. 1388/2013/BG/VT/V1.
5988	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č. 2077 podľa PPK PO 06	Výkonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevýhovujúci protokol č. 1382/2013/BG/VT/V1.
5989	2013	Oprava závitového spoja kúrenia.	Pretestiť závitový spoj za přítomnosti vykurovania DN25 PN16. Pred nástupom na práce kontaktovať obsluhu obj. 590/V1 kvôli zatvoreniu armatúr. 1. Zariadenie zariadenia a pracoviska. 2. Pretestenie závitového spoja na kúrení. 3. Odkúšanie a odovzdanie. Práco
5992	2013	Pravidelná prehliadka žeriava podľa STN 270143 čl. 43a a Vyhl. 508/2009 Z.z. HZS	1. Vykonať pravidelnú prehliadku zariadenia / PPZZ (podľa STN 27 0143 čl. 43a a Vyhl. 508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľský f. ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-97-10-1-00217-01010. 2. Vykonanie PPZZ zapísať do denníka ZZ. Fakturovať HZS!
5993	2013	Pravidelná prehliadka žeriava podľa STN 270143 čl. 43a a Vyhl. 508/2009 Z.z. HZS	1. Vykonať pravidelnú prehliadku zariadenia / PPZZ (podľa STN 27 0143 čl. 43a a Vyhl. 508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľský f. ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-97-10-1-00217-01010. 2. Vykonanie PPZZ zapísať do denníka ZZ. Fakturovať HZS!

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosť	Pr.	ROK	
		5994	2013	Pravidelná prehliadka žerava podľa STN 270143 čl.43a a Vyhl.508/2009 Z.z.HZS
		6005	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2266 podľa PPK PO 06
		6013	2013	Odstránenie závad po kontrole PUZ
		6019	2013	Bezpečnostné štrafovanie poklopov v obj.803 - špec. práčovňa
		6024	2013	Oprava netesnosti radiátorového spoja v obj. 532
		6025	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.1990 podľa PPK PO 06
				1. Vykonať pravidelnú prehliadku zariadenia / PPZZ / podľa STN 27 0143 čl. 43a a Vyhl.508/2009 Z.z. Realizácia dodávateľský f. ŠKODA SLOVAKIA a.s. na zmluvu č. ZM-97-10-1-00217-01010. 2. Vykonanie PPZZ zapísať do deníka ZZ.F.fakturovať HZS!
				Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevýhovujúci protokoi č.1456/2013/BG/VTV1.
				Odstránenie závad zistených prehliadkou PUZ v objektoch: 800:V1, 490:V1, 801:V1, 590a:V1, 441:V1, 532:V1, 590:V1, Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPz poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku
				Žiadam Vás o bezpečnostný náter - čierno žlté štrafovanie poklopov kanalizačných šacht - práca je aj v kontrolovanom pásme.
				Požadujem opravu netesného radiátorového spoja v objekte 532.
				Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevýhovujúci protokoi č.1572/2013/BG/VTV1.

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPF	ROK	
		6026	2013	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhujúci protokol č.1570/2013/BGNTV1.
		6027	2013	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhujúci protokol č.1566/2013/BGNTV1.
		6028	2013	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhujúci protokol č.1564/2013/BGNTV1.
		6029	2013	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhujúci protokol č.1568/2013/BGNTV1.
		6030	2013	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhujúci protokol č.1562/2013/BGNTV1.
		6031	2013	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhujúci protokol č.1560/2013/BGNTV1.
		6032	2013	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhujúci protokol č.1558/2013/BGNTV1.
		6033	2013	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhujúci protokol č.1556/2013/BGNTV1.
		6034	2013	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhujúci protokol č.1554/2013/BGNTV1.
		6035	2013	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhujúci protokol č.1552/2013/BGNTV1.
		6036	2013	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhujúci protokol č.1550/2013/BGNTV1.
		6037	2013	Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhujúci protokol č.1548/2013/BGNTV1.

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosť	PP	ROK	
		6038	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2188 podľa PPK PO 06 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhujúci protokol č.1540/2013/BG/NTV1.
		6039	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2186 podľa PPK PO 06 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhujúci protokol č.1532/2013/BG/NTV1.
		6040	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2000 podľa PPK PO 06 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhujúci protokol č.1530/2013/BG/NTV1.
		6041	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2249 podľa PPK PO 06 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhujúci protokol č.1528/2013/BG/NTV1.
		6042	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2248 podľa PPK PO 06 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhujúci protokol č.1526/2013/BG/NTV1.
		6043	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2452 podľa PPK PO 06 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhujúci protokol č.1524/2013/BG/NTV1.
		6044	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2180 podľa PPK PO 06 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhujúci protokol č.1522/2013/BG/NTV1.
		6045	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2185 podľa PPK PO 06 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhujúci protokol č.1520/2013/BG/NTV1.
		6046	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2182 podľa PPK PO 06 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhujúci protokol č.1518/2013/BG/NTV1.
		6047	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2036 podľa PPK PO 06 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhujúci protokol č.1516/2013/BG/NTV1.
		6048	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.2001 podľa PPK PO 06 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhujúci protokol č.1514/2013/BG/NTV1.
		6049	2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č.1998 podľa PPK PO 06 Vykonať kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Navyhujúci protokol č.1512/2013/BG/NTV1.

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPr	ROK	
		6050 2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č. 1999 podľa PPK PO 06	Vykonat kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevýhovujúci protokoli č. 1510/2013/BG/VT/V1.
		6051 2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č. 1997 podľa PPK PO 06	Vykonat kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevýhovujúci protokoli č. 1508/2013/BG/VT/V1.
		6052 2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č. 1996 podľa PPK PO 06	Vykonat kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevýhovujúci protokoli č. 1506/2013/BG/VT/V1.
		6053 2013	Kapilárna kontrola zvarov - zml. č. 1995 podľa PPK PO 06	Vykonat kapilárnu kontrolu zvarov (pri vizuálnej kontrole možný chybný zvar). Nevýhovujúci protokoli č. 1504/2013/BG/VT/V1.
		6054 2013	Oprava zdvíhu žeriava	1. Nefunkčný zdvih žeriava 2. Realizácia dodávateľský f. VUJE a.s. Tmava na zmluvu č. ZM-44-13-1-00084-04420. 3. Po oprave vykonať skúšku podľa STN 270142 čl.4.3. Opravu zapísať do denníka ZZ. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučen
		6065 2013	Odstánenie závad zistených pri profylaktických prehliadkach	Požadujem vykonať opravy závad zistených pri profylaktických prehliadkach zariadení v objektoch JAVYS 631B, 653, 760-II, 11 - opraviť čerpadlá UK VILLO TOP S 50/10, VILLO TOP SD 327, VILLO TOP S 307 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr pou
		6068 2013	Oprava nefunkčného sekundárneho prístroja KPD	KPD nereaguje na vstupný signál z DM, oprava KPD a zosúladenie snímača so sek. prístrojom: DM-KPD. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pr

Vypracoval: Ing. Haring Anton

dňa: 02.12.2013

Overil: Ing. Vrtoch Marián

dňa: 02.12.2013