

5/A/12/JAVYS dodatok č. 3 min  
523 399,08 EUR produčel A-V1

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	<b>VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY</b> <b>HRADENÉ Z NJF</b>	Číslo dokladu: <b>2/05/501/2014</b> Obdobie: <b>február 2014</b>
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
'Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	<b>30000170</b>
Číslo žiadosti	<b>05/A/12/JAVYS, dodatok č. 3</b>
Názov žiadosti:	<b>Vyrad'ovanie JE V1 - I. etapa</b>

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE V1 február 2014				523 399,08
<b>Spolu za práce a služby</b>				<b>523 399,08</b>

Prílohy:

Rekapitulácia činností za február 2014
--

Schválenie			
Priezvisko a meno	<b>Ing. Kudláč Ľuboš</b> vedúci odboru plán.,control.a kalk.	<b>Ing. Král' Ľubomír</b> vedúci sekcie ekonomiky	<b>Ing. Masár Anton</b> riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	14.02.2014	11.4.2014	14.06.2014
Podpis			

prevádzka		údržba		POPS	
útvár	činnosť	PPr	ROK	MAZOV	
3300	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riadenie a funkčnosť nepretržitej zmenovej prevádzky a striedania zmenového personálu potrebného pre proces I. etapy vyradovania JZ JE V1,</li> <li>zabezpečenie prevádzkyschopnosti technológie, staveb, zdvihacích zariadení, potrebných pre proces I. etapy vyradovania JZ JE V1 tak, aby boli splnené kritériá vyplývajúce z klasickej a radiačnej bezpečnosti, ekonomiky a efektivity,</li> <li>činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby,</li> <li>vykonávanie profylaktických a špeciálnych meraní na zariadení, ktoré je potrebné pre proces I. etapy vyradovania JZ JE V1</li> </ul>				
	Zabezpečuje riadenie zmenovej prevádzky a obsluhu zariadenia potrebného v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1, zabezpečenie realizácie projektov vyradovania. Výkon zmenovej činnosti sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ- 015, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1.	173	2014	Kontrola chvenia	Kontrola chvenia
	Zabezpečuje nakladanie s RAO vzniknutými v etape ukončovania prevádzky, resp. v etape vyradovania, činnosti súvisiace s dodržiavaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1	174	2014	Kontrola teplot	Kontrola teplot
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 202, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1.	175	2014	Kontrola teplot	Kontrola teplot
	Zabezpečuje manipulácie a kontrolu zariadenia primárneho okruhu potrebného v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1.	176	2014	Kontrola chvenia	Kontrola chvenia
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu NaRK potrebnej v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti NaRK sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 005, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1.	536	2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1654, 2980	Kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia primárneho okruhu v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon riadiacej činnosti na zariadení primárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF A5-C, C7-B, D2.	537	2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1645, 2972	Kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon riadiacej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, platnými prevádzkovými predpismi a LaP v procese I. etapy vyradovania JZ JE V1. Technická podpora prípravy a realizácie projektov BIDSF A5-C	538	2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1639, 2965	Kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06

útvár	prevádzka	činnosti	PPt	ROK	údržba	NÁZOV	POPIS
	Zabezpečuje obsluhu a kontrolu zariadenia sekundárneho okruhu potrebného v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 317 prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej činnosti na zariadení sekundárneho okruhu sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1		539 2014		Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1656, 2982		kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
	Zabezpečuje obsluhu elektro zariadenia potrebného v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon obslužnej zmenovej činnosti na zariadení elektro sa riadi definovanými funkčnými povinnosťami 5-FPZ - 415, prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.		540 2014		Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1656, 2982		kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
	Zabezpečuje obsluhu zariadenia meracej a regulačnej techniky potrebných v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1. Výkon činnosti na zariadení meracej a regulačnej techniky sa riadi prevádzkovými predpismi a LaP v procese I.etapy vyradovania JZ JE V1.		541 2014		Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1655, 2981		kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
4400	výdávane a zabezpečovanie pracovných príkazov		542 2014		Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1630, 2956		kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
	- rozúčtovávanie dodávateľských faktúr, večná a finančná kontrola dod. faktúr		543 2014		Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1657, 2983		kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
	- zabezpečenie obstarávania služieb a materiálov, vypracovanie plánov obstarávania,		544 2014		Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1782, 3108		kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
	ewidenicia dodávateľských zmlúv		545 2014		Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 4265		kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraniciu arm.kontrola kvality povrchu nádoby podľa PPK P06
	- vypracovávanie podkladov, zdôvodnení k obstarávaniu pre sekciu obstarávania		546 2014		Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 3954		kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraniciu arm.kontrola kvality povrchu nádoby podľa PPK P06
	- aktuálnosť číselníkov v aplikácii ARSOZ, SAP – PS		547 2014		Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 3954		kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraniciu arm.kontrola kvality povrchu nádoby podľa PPK P06
	vytvorenie zostáv v aplikácii SAP-PS		548 2014		Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 3953		kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraniciu arm.kontrola kvality povrchu nádoby podľa PPK P06
5110	Prípomienkovanie projektovej dokumentácie, účasť na rokovaníach, práca v PT		549 2014		Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 4056		vizuálna kontrola podľa PPK P06
	Komunikácia a rokovania s ÚVZ SR		550 2014		Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 4057		vizuálna kontrola podľa PPK P06
	Činnosti súvisiace s dodávaním platných prevádzkových predpisov a LaP v procese vyradovania JE V1		551 2014		Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 3951		kontrola kvality povrchu zvarov nádoby a nátrubkov po hraniciu arm.kontrola kvality povrchu nádoby podľa PPK P06
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti zariadení hygienickej slučky a špeciálnej pracovne potrebných pre proces vyradovania JE V1		552 2014		Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 4055		vizuálna kontrola podľa PPK P06
	Poskytovanie služieb radiáciej ochrany pre pracovníkov vykonávajúcich činnosti pre vyradovanie JE V1		553 2014		Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 4054		vizuálna kontrola podľa PPK P06

útvár	prevádzka			údržba	
	činnosti	PPr	ROK	NAZOV	POPIS
	Činnosti súvisiace s vykonávaním preventívnej, prediktívnej, proaktívnej a nápravnej údržby, vykonávaním profylaktických a špeciálnych meraní systémov RK a dozimetre, ktoré sú potrebné pre proces vyradovania JE V1	554	2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 3950	kontrola kvality povrchu zvarov nádob a nátrubkov po hranicihú am: kontrola kvality povrchu nádob podľa PPK P06
	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti systémov radiačnej kontroly a dozimetre, potrebných pre proces vyradovania JE V1 tak, aby boli splnené kritériá vyplývajúce z radiačnej bezpečnosti, ekonomiky a efektivity	555	2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 3950	kontrola kvality povrchu zvarov nádob a nátrubkov po hranicihú am: kontrola kvality povrchu nádob podľa PPK P06
	Zabezpečovanie požadovaných odborných výkonov spoločnosti JAVVS pre dodávateľov pri realizácii ich činnosti	556	2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 3957	kontrola kvality povrchu zvarov nádob a nátrubkov po hranicihú am: kontrola kvality povrchu nádob podľa PPK P06
	Riadenie dodávateľov pri výkone ich činnosti pri realizácii projektov súvisiacich s procesom ukončovania prevádzky JE V1	557	2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 3957	kontrola kvality povrchu zvarov nádob a nátrubkov po hranicihú am: kontrola kvality povrchu nádob podľa PPK P06
		558	2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 3952	kontrola kvality povrchu zvarov nádob a nátrubkov po hranicihú am: kontrola kvality povrchu nádob podľa PPK P06
		559	2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 3952	kontrola kvality povrchu zvarov nádob a nátrubkov po hranicihú am: kontrola kvality povrchu nádob podľa PPK P06
		560	2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 3952	kontrola kvality povrchu zvarov nádob a nátrubkov po hranicihú am: kontrola kvality povrchu nádob podľa PPK P06
		561	2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 3952	kontrola kvality povrchu zvarov nádob a nátrubkov po hranicihú am: kontrola kvality povrchu nádob podľa PPK P06
		562	2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 3952	kontrola kvality povrchu zvarov nádob a nátrubkov po hranicihú am: kontrola kvality povrchu nádob podľa PPK P06
		563	2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 3952	kontrola kvality povrchu zvarov nádob a nátrubkov po hranicihú am: kontrola kvality povrchu nádob podľa PPK P06
		564	2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 3952	kontrola kvality povrchu zvarov nádob a nátrubkov po hranicihú am: kontrola kvality povrchu nádob podľa PPK P06
		565	2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 3952	kontrola kvality povrchu zvarov nádob a nátrubkov po hranicihú am: kontrola kvality povrchu nádob podľa PPK P06
		566	2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 3952	kontrola kvality povrchu zvarov nádob a nátrubkov po hranicihú am: kontrola kvality povrchu nádob podľa PPK P06
		567	2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 3952	kontrola kvality povrchu zvarov nádob a nátrubkov po hranicihú am: kontrola kvality povrchu nádob podľa PPK P06
		568	2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 4254	kontrola kvality povrchu zvarov nádob a nátrubkov po hranicihú am: kontrola kvality povrchu nádob podľa PPK P06
		569	2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 3258	kontrola kvality povrchu zvarov nádob a nátrubkov po hranicihú am: kontrola kvality povrchu nádob podľa PPK P06
		570	2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 3956	kontrola kvality povrchu zvarov nádob a nátrubkov po hranicihú am: kontrola kvality povrchu nádob podľa PPK P06

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PR	ROK	
		571 2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 4263	kontrola kvality povrchu zvarov nádob a nádrubkov po hraniciu am: kontrola kvality povrchu nádob podľa PPK P06
		572 2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 4263	kontrola kvality povrchu zvarov nádob a nádrubkov po hraniciu am: kontrola kvality povrchu nádob podľa PPK P06
		573 2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 3961	kontrola kvality povrchu zvarov nádob a nádrubkov po hraniciu am: kontrola kvality povrchu nádob podľa PPK P06
		574 2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 3949	kontrola kvality povrchu zvarov nádob a nádrubkov po hraniciu am: kontrola kvality povrchu nádob podľa PPK P06
		575 2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 3249	kontrola kvality povrchu zvarov nádob a nádrubkov po hraniciu am: kontrola kvality povrchu nádob podľa PPK P06
		576 2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1934, 3260	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
		577 2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1933, 3259	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
		578 2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1932, 3258	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
		579 2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1931, 3257	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
		580 2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1930, 3256	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
		581 2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1929, 3255	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
		582 2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1928, 3254	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
		583 2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1927, 3253	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
		584 2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1926, 3252	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
		585 2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1925, 3251	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
		586 2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1924, 3250	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
		587 2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1923, 3249	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
		588 2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1922, 3248	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06



útvar		prevádzka				
		činnosti			údržba	POPIS
	PPr	ROK	MAZOV			
	589	2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy:1921, 3247		kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06	
	590	2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy:1920, 3246		kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06	
	591	2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy:1919, 3245		kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06	
	592	2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy:1918, 3244		kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06	
	593	2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy: 1917, 3243		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov podľa PPK P06	
	594	2014	Vizuálna kontrola por. č. zmluvy: 1916, 3242		kontrola prírubových spojov kontrola zvarov Podľa PPK P06	
	596	2014	Oprava stroj.časti mostového žerava v súlade so Zákomom 124/2006		Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákomom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy	
	597	2014	Oprava stroj.časti mostového žerava v súlade so Zákomom 124/2006		Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákomom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy	
	598	2014	Oprava stroj.časti portálového žerava v súlade so Zákomom 124/2006		Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákomom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy	
	599	2014	Oprava stroj.časti mostového žerava v súlade so Zákomom 124/2006		Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákomom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy	
	600	2014	Oprava stroj.časti mostového žerava v súlade so Zákomom 124/2006		Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákomom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy	

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPr	ROK	
		601 2014	Oprava strojnej časti kladkostroja v súlade so Zákonom 124/2006	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 / a návodu výrobcu v súlade so Zákomom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy
		602 2014	Oprava ručného kladkostroja v súlade so Zákomom 124/2006	Vykonať bežnú opravu / BO/ zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 / a návodu výrobcu v súlade so Zákomom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy ZM-44-13-1-00
		603 2014	Oprava ručného kladkostroja v súlade so Zákomom 124/2006	Vykonať bežnú opravu / BO/ zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 / a návodu výrobcu v súlade so Zákomom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy ZM-44-13-1-00
		638 2014	Výmena oleja dýchadla AERZEN	Výmena oleja dýchadla Aerzen v rámci záručnej doby.Realizuje Chesreal. 1.Zaistenie zariadenia a pracoviska. 2.Oprava zariadenia podľa popisu a požiadavky správcu. 3.Odkúšanie a odovzdanie Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodrži
		675 2014	Spracovanie ododlejovanej vody z ododlejovača V-1 - február 2014	Servisná zmluva s EBO JE V-2 - trvalý odber a spracovanie ododlejovanej vody z ododlejovača JE V-1 v priebehu kalendárneho mesiaca (servisná zmluva ZM-00-06-0029-3200/P).
		676 2014	Srojné odvodnenie kalov z CHUV JE V-1 - február 2014	Servisná zmluva s EBO JE V-2 - odber, spracovanie a skladovanie kalovej suspenzie z predupravy vody v CHUV JE V-1 v priebehu kalendárneho mesiaca (servisná zmluva ZM-00-06-0028-3200/P).
		697 2014	Vložkovanie 3x30m potrubia CHV 2et/1	TV monitoring, vyčistenie trasy a lomov, demontáž a montáž potrubia, prečistenie OC potrubia, vliatinute HDPE potrubia Da 180 do pôvodnej OC rúry DN 300 v dĺžke 3 x 30 m, tlaková skúška, doplnenie trasy a sprevádzkovanie. 1.Zaistenie zariadenia a pracov

útvár	prevádzka				údržba	POPIS
	činnosť				NAZOV	
		PP	ROK			
		698	2014		Uzatvárací ventil- V 30 111-540, DN 50/ PN 40- netesnosť na prírube.	Vykonať obhliadku zistenej netesnosti za prevádzky. Identifikovať rozsah netesnosť a pripraviť materiál pre realizáciu opravy. Uzatvárací ventil- V 30 111-540, DN 50/ PN 40- netesnosť na prírube. Pracovné médium- kondenzát: tlak 1,4 MPa, teplota 250 °C.
		721	2014		Oprava stroji: a el.časti mostového žeriava v súlade so Zákonom 124/2006	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľský f. VUJE, a.s.
		722	2014		Oprava stroji: a el.časti kladkostroja v súlade so Zákonom 124/2006	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľský f. VUJE, a.s.
		723	2014		Oprava stroji: a el.časti kladkostroja v súlade so Zákonom 124/2006	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľský f. VUJE, a.s.
		724	2014		Oprava kladkostroja v súlade so Zákonom 124/2006	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy 1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľský f. VUJE, a.s. podľa zmluvy Z
		725	2014		Oprava stroji: a el.časti mostového žeriava v súlade so Zákonom 124/2006	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľský f. VUJE, a.s.
		726	2014		Oprava stroji: a el.časti kladkostroja v súlade so Zákonom 124/2006	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákonom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľský f. VUJE, a.s.



		prevádzka		údržba	POPIS
útvár	činnosti				
PP	ROK	MAZOV			
	727 2014	Oprava kladkostroja v súlade so Zákomom 124/2006	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákomom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy Z		
	728 2014	Oprava stroj. a el. častí mostového žeriava v súlade so Zákomom 124/2006	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákomom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s.		
	729 2014	Oprava kladkostroja v súlade so Zákomom 124/2006	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákomom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s. podľa zmluvy Z		
	730 2014	Oprava stroj. a el. častí portálového žeriava v súlade so Zákomom 124/2006	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákomom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s.		
	731 2014	Oprava stroj. a el. častí mostového žeriava v súlade so Zákomom 124/2006	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákomom 124/2006 Z.z. Realizácia dodávateľsky f. VUJE, a.s.		
	732 2014	Oprava stroj. a el. častí mostového žeriava v súlade so Zákomom 124/2006	Vykonať bežnú opravu / BO/ strojnej časti a elektro časti zariadenia a pravidelnú prehliadku /PPZZ/ podľa príslušného TP /Príloha č.3 zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 /a návodu výrobcu v súlade so Zákomom 124/2006 Z.z. Odstrániť závady z OÚS: uzamykanie HV,		
738 2014		Demontáž RČA	Požadujem vykonať demontáž RČA 2.07.1.101.11-66 podľa DZM5146/2011. Práce realizuje fa. ROEZ, zmluva č.30000131. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až p		

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPt	ROK	
		739/2014		Demontáž RČA
				Požadujem vykonať demontáž RČA 1.07.1.101.11-66 podľa DZM5146/2011. Práce realizuje Ia. ROEZ, zmluva č.30000131. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPt poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až p
		743/2014		ČN31Č-1 Čerpadlo odplynenej vody na ČN30- netesná mechanická upchatka. 1.Zaistenie zariadenia a pracoviska 2. Oprava zariadenia podľa popisu a požiadavky správcu 3.Odskušanie a odovzdanie Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPt poučení o dodrži
		754/2014		Oprava konzol, závesov a úchytyv potrubia a konštrukcie nádrží v obj.364
		756/2014		Oprava regálového zakladača v.č. 271/80 ev.č. 641778 Oprava pojazdu regálového zakladača v.č. 271/80 ev.č. 641778 Výstup z prevodovky na reťaz pojazdu nefunkčný. Realizácia dodávateľský f. VUJE, a.s. podľa zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 Opravu zapísať do deníka ZZ. 1.Zaistenie zariadenia a pracoviska 2
		759/2014		Výroba pokloпов po oprave potrubie vykurovacej vody v nepriech. kanáli ob.631. Požadujem vykonať výrobu 6 ks pokloпов po oprave vykurovania v potrubnom neprechodnom kanáli pod podlahou prízemia budovy 63.1. 1.Zaistenie zariadenia a pracoviska. 2.Oprava zariadenia podľa popisu a požiadavky správcu. 3.Odskušanie a odovzdanie Pracovníci
		762/2014		Diagnostické merania Diagnostické merania točových strojov na sekundarnom okruhu V-1 v priebehu mesiaca podľa 5-HMG-303 a diagnostické merania v priebehu mesiaca na požiadanie správcov SO V-1 v prípadoch závad zariadení.
		763/2014		Oprava WC v obj.590 Požadujem vykonať opravu nefunkčných splachovačov na záchodoch v objekte 590.

prevádzka		údržba	
útvár	činnosť	NAZOV	POPIS
PPr	ROK		
			Netesnosť na chladiči ZCHV VTZ P-105 pre miest.ele.zar.1b1 1.Zaistenie zariadenia a pracoviska. 2.Oprava zariadenia podľa popisu a požiadavky správcu. 3.Odkúšanie a odovzdanie Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí ľahko PPr poučení o dodržiavaní podmien
766	2014	Oprava netesného chladiča ZCHV VTZ P-105 pre miest.ele.zar.1b1	<p>Poškodené klinové remene. Výmena klinových remenov.</p> <p>1. Zaistenie pracoviska a zariadenia</p> <p>2. Previesť opravu vzduchotechniky podľa dohodnutých podmienok</p> <p>3. Odkúšanie opraveného zariadenia, odstránenie prípadných nedostatkov</p> <p>4. Poriadok na pracovisku a odov</p>
767	2014	Oprava klapky privodu vonkajšieho vzduchu na VTZ P-101	<p>pohon neovláda tlačko klapky č.1.09.4.101.2.4</p> <p>1. Zaistenie pracoviska a zariadenia</p> <p>2. Previesť opravu vzduchotechniky podľa dohodnutých podmienok</p> <p>3. Odkúšanie opraveného zariadenia, odstránenie prípadných nedostatkov</p> <p>4. Poriadok na pracovisku a odovzdani</p>
768	2014	Výmena stlačacej koncovky na HCl.	<p>Oprava stlačacieho potrubia a koncovky na napojenie. Potrebné vyrobiť prírubu podľa pôvodnej. Koncovku na stlačanie kúpiť vhodnú na stlačanie agresívnych látok (teflonová výstelka). Nutná obliadka.</p> <p>1.Zaistenie zariadenia a pracoviska.</p> <p>2.Oprava zariadenia po</p>
769	2014	Výmena stlačacej koncovky na NaOH	<p>Oprava stlačacieho potrubia a koncovky na napojenie. Potrebné vyrobiť prírubu podľa pôvodnej. Koncovku na stlačanie kúpiť vhodnú na stlačanie agresívnych látok (teflonová výstelka). Nutná obliadka.</p> <p>1.Zaistenie zariadenia a pracoviska.</p> <p>2.Oprava zariadenia po</p>

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PR	ROK	
				Vymena sacieho kolektora čerp. 18, 119, 18, 120. Nový kolektor je v obj. 590.VI. Potreba dokúpiť skruky a matice M16x70 120ks. 1.Zaislenie zariadenia a pracoviska. 2.Oprava zariadenia podľa popisu a požiadavky správcu. 3.Odkušanie a odovzdanie Pracovníci do
		770	2014	Vymena sťahaceho kolektora HCI
		776	2014	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladi v zmysle vyhlášky č.508/2009 - roú08.201 - Časť C pol. 2
		777	2014	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladi v zmysle vyhlášky č.508/2009 - roú08.2013 - Časť C pol. 2
		778	2014	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladi v zmysle vyhlášky č.508/2009 - roú01.211 - Časť C pol. 2
		779	2014	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladi v zmysle vyhlášky č.508/2009 - roú08.204 - Časť C pol. 2
		780	2014	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladi v zmysle vyhlášky č.508/2009 - roú01.213 - Časť C pol. 2
		781	2014	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladi v zmysle vyhlášky č.508/2009 - roú08.2017 - Časť C pol. 2

prevádzka		údržba	
útvár	činnosti	NAZOV	POPIS
Pr	ROK		
	782 2014	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesuladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 - ro08.2012 - Časť C pol. 2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesuladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-428/12 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí praco
	783 2014	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesuladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 - rou08.202 - Časť C pol. 2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesuladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-429/12 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí praco
	784 2014	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesuladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 - ro01.222 - Časť C pol. 2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesuladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-430/12 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí praco
	785 2014	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesuladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 - ro08.101 - Časť C pol. 2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesuladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-406/12 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí praco
	786 2014	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesuladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 - ro08.104 - Časť C pol. 2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesuladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-393/12 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí praco
	787 2014	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesuladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 - ro08.102 - Časť C pol. 2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesuladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-425/12 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí praco
	788 2014	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesuladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 - m350.70 - Časť C pol. 2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesuladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-443/12 + rozádzace m 350.71, 401.51 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác



prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PP	RCK	
		789 2014	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 - ro350.70 - Časť C pol. 2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-442/12 + rozdzazae ro350.71 ,401.51, a rou585a, 585b Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a
		790 2014	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 - m3377 - Časť C pol. 2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-444/12 vodňem pľná voda Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku
		791 2014	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 - ro562 - Časť C pol. 2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-476/12 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí praco
		792 2014	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 - ro900.01 - Časť C pol. 2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-484/12 a rozdzazae 36.1 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku
		793 2014	Oprava SW nastavenia hustoty média za doodparovačom ČN30Z-2	Po reštarte riadiaceho systému Simatic odparky ČN30 sa zmení nastavená hodnota hustoty pre vypúšťanie z doodparovača ČN30Z-2 na 120 g/l. Rozsah hustoty je približ 900 - 1500 g/l. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podm
		798 2014	Oprava - precistenie kanalizácie obj. 803	Žiadam o vystavenie prac. príkazu na opravu kanalizácie v špeciálnej práčovni obj. 803, zab účelom vystavenia "R" príkazu. Práce vykoná f. Hydroservice podľa ZM-45-11-1-00284-01210
		800 2014	Vykonanie OPaOS na privody RČA na 1. a 2. bloku V1	Vykonanie OPaOS na RČA 1. a 2. blok. 1.07.1.101.11:AR, 1.07.1.101.22:AR, 1.07.1.101.33:AR, 1.07.1.101.44:AR, 1.07.1.101.55:AR, 1.07.1.101.66:AR, 2.07.1.101.11:AR, 2.07.1.101.22:AR, 2.07.1.101.33:AR, 2.07.1.101.44:AR, 2.07.1.101.55:AR,
		802 2014	Výkopové práce k oprave potrubí chladiacej vody pre MsVP	Nútné výkopové práce pri obj.750-1.15 pred vložkovanim potrubí chladiacej vody.

prevádzka		údržba	
útvár	činnosti	NÁZOV	POPIS
PPt	ROK		
	805 2014	OPOS elektro zar. RMS 631.01:ER - priestor umývania riadu prostredie vlnké.	Zladam vykonať OPOS elektro. prost. vlnké, priestor umývania riadu podľa plánu na rok 2014 v obj. 631a/V1. ZM-45-13-1-00212-04420 časť 2.1, por.č.2.
	806 2014	OPOS elektro zar. RO 631.03:ER- zvýšená korózna agresivita.	Zladam vykonať OPAOS elektrozaariadenia v prostredí so zvýšenou koróznou agres. podľa plánu na rok 2014 v obj. SO 631a/V1. ZM-45-13-1-00212-04420. časť 2.1 pol.č.1.
	810 2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy: 1700. 3026	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
	811 2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy: 1712. 3038	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
	812 2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy: 1709. 3035	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
	813 2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy: 1724. 3050	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
	814 2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy: 1722. 3048	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
	815 2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy: 1714. 3040	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
	816 2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy:1711. 3037	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
	817 2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy: 1735. 3061	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
	818 2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy: 1708. 3034	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
	819 2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy: 1748. 3074	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
	820 2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy: 1745. 3071	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
	821 2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy: 1740. 3066	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
	822 2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy: 1737. 3063	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
	823 2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy: 1733. 3059	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
	824 2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy: 1731. 3057	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPi	ROK	
		825 2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1758, 3084	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
		826 2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1729, 3084	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
		827 2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1757, 3083	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
		828 2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1760, 3086	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
		829 2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1759, 3085	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
		830 2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1753, 3079	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
		831 2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1746, 3072	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
		832 2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1746, 3072	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
		833 2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1743, 3059	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
		834 2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1741, 3067	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
		835 2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1752, 3078	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
		836 2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1741, 3053	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
		837 2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1750, 3076	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
		838 2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1744, 3070	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
		839 2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1742, 3068	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
		840 2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1738, 3064	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
		841 2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1735, 3061	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
		842 2014	Vizuálna kontrola podľa por. čísla prílohy zmluvy: 1732, 3058	kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06

prevádzka					
útvár	činnosti			údržba	POPIS
PPr	ROK	NAZOV			
843	2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy: 1730, 3056			kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
844	2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy: 1755, 3081			kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
845	2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy: 1728, 3054			kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
846	2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy: 1739, 3065			kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
847	2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy: 1627, 2953			kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
848	2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy: 1526, 2952			kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
849	2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy: 1770, 3056			kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
850	2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy: 1769, 3095			kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
851	2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy: 1767,3093			kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
852	2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy: 1766, 3092			kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
853	2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy: 1765, 3091			kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
854	2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy: 1764, 3090			kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
855	2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy:1763, 3089			kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
856	2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy:1622, 2948			kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
857	2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy: 1723, 3049			kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
858	2014	Vizuálna kontrola podľa por.čísła prílohy zmluvy: 1744, 3070			kontrola prírubových spojov, kontrola zvarov podľa PPK P06
865	2014	Nastavenie koncovkej polohy PK32A-1 Reg armatúra vsť.pary do ČN302-2. (podpúšťa ) - časť C pol. 3			Armatúra podpúšťa a signalizuje poruchu. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní

prevádzka		údržba	
útvár	činnosti	MAZOV	POPIS
PPr	ROK		
866	2014	OPaOS el. zariadenia RST63 v zmysle vyhlášky č.508/2009	OPaOS: Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia RST63 v zmysle vyhlášky č.508/2009 - 11 vývodov, položka č. 3.1.95
867	2014	OPaOS el. zariadenia RST32 v zmysle vyhlášky č.508/2009	OPaOS: Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia RST32 v zmysle vyhlášky č.508/2009 - 9 vývodov, položka č. 3.1.94
868	2014	OPaOS el. zariadenia RZ5 v zmysle vyhlášky č.508/2009	OPaOS: Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia RZ5 v zmysle vyhlášky č.508/2009 - 2 vývody, položka č. 3.1.92
869	2014	OPaOS el. zariadenia RZ6 v zmysle vyhlášky č.508/2009	OPaOS: Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia RZ6 v zmysle vyhlášky č.508/2009 - 2 vývody, položka 3.1.93
870	2014	OPaOS el. zariadenia RZ3 v zmysle vyhlášky č.508/2009	OPaOS: Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia RZ3 v zmysle vyhlášky č.508/2009 - 2 vývody, položka č.3.1.90
871	2014	OPaOS el. zariadenia RZ4 v zmysle vyhlášky č.508/2009	OPaOS: Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia RZ4 v zmysle vyhlášky č.508/2009 - 2 vývody, položka č. 3.1.91
872	2014	OPaOS el. zariadenia RZ1 v zmysle vyhlášky č.508/2009	OPaOS: Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia RZ1 v zmysle vyhlášky č.508/2009 2 vývody, položka č.3.1.88
873	2014	OPaOS el. zariadenia RZ2 v zmysle vyhlášky č.508/2009	OPaOS: Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia RZ2 v zmysle vyhlášky č.508/2009 - 2 vývody, položka č.3.1.89
874	2014	OPaOS el. zariadenia m21.01 v zmysle vyhlášky č.508/2009	Odborná prehliadka a odborná skúška v zmysle vyhlášky č.508/2009 - 13 vývodov, položka č. 3.1.30
875	2014	OPaOS el. zariadenia m532.01 v zmysle vyhlášky č.508/2009	Odborná prehliadka a odborná skúška v zmysle vyhlášky č.508/2009 - 28 vývodov, položka č. 3.1.32
876	2014	OPaOS el. zariadenia n21.01 v zmysle vyhlášky č.508/2009	Odborná prehliadka a odborná skúška v zmysle vyhlášky č.508/2009 - 6 vývodov, položka č.3.1.33
877	2014	OPaOS el. zariadenia r0.4-21.01 v zmysle vyhlášky č.508/2009	Odborná prehliadka a odborné skúšky EL. zariadenia v zmysle vyhlášky č.508/2009 - 15 vývodov, položka č.3.1.29
879	2014	OPaOS el. zariadenia m532.01 v zmysle vyhlášky č.508/2009	Odborná prehliadka a odborná skúška v zmysle vyhlášky č.508/2009- 4 vývody, položka č.3.1.31
880	2014	Netesné odvodušňovacie guľové ventily Zks pñ ra 15.401.24 v PK-17. Odvodušňova zaslepí.	Vykonať obhliadku zistených netesností za prevádzky. Identifikovať rozsah netesností a pripraviť materiál pre realizáciu opravy. Rúrky odvodušňovania 3/4 " odrezať čo najbližšie pri trase kondenzátu a zaslepiť. Zarizovať Pracovné médium- kondenzát: tlak 1.



prevádzka		údržba	
útvár	činnosť	MAZOV	POPIS
PP	ROK		
	883 2014	OPaOS el. ručného náradia obj. 441	Hradené zo zmluvy ZM-45-13-1-00212-04420 príloha č. 1, 2 por č. 1, 2 1. Prevzatie pracoviska, príprava revízného náradia 2. Príprava el. ruč. náradia na OPaOS revíziu/ 3. Vykonanie vizuálnej kontroly el. ruč. náradia 4. Merania, zapis hodnot, odskúšanie
	902 2014	Dokončovacie práce po oprave prirodzeného potrubia CHV na MsVP	Dokončovacie práce po oprave potrubia CHV na MsVP.
	903 2014	Dokončovacie práce po oprave vratného potrubia CHV z MsVP	Dokončovacie práce po oprave potrubia CHV z MsVP.
	918 2014	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 - t0,4-21.01 - časť. C pol. 2	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPt poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
	919 2014	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 - mo532.01 - časť. C pol. 2	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPt poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
	942 2014	Oprava diskového poľa RAID1 (chyba disku 2)	Diagnostický SW hlási chybu diskového poľa RAID1 (chyba disku 2). Takisto sa chyba vyskytuje pri štarte operačnej stanice. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPt poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na
	943 2014	Výmena filtračných vložiek filtra jemného vozňového VTZ P-102 -pre miest. ochrán Re 1. bl	Výmena filtračných vložiek filtra jemného vozňového VTZ P-102 -pre miest. ochrán Re 1. bl. 1. Zaislenie zariadenia a pracoviska. 2. Výmena filtračných vložiek podľa prevádzkového predpisu. 3. Odskúšanie a odovzdanie. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí to
	944 2014	Výmena filtra jemného vozňového na VTZ P-103	Výmena filtra jemného vozňového na VTZ P-103 1. Zaislenie zariadenia a pracoviska. 2. Výmena filtračných vložiek podľa prevádzkového predpisu. 3. Odskúšanie a odovzdanie. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPt poučení o dodržiavaní podmienok BOZ

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPr	ROK	
		945/2014	Výmena filtra hrubý vložkový VTZ P-101	Vysoké dp na filtry. Výmena filtra hrubého vložkového na VTZ P-101. 1. Zaisťenie zariadenia a pracoviska. 2. Výmena filtračných vložiek podľa prevádzkového predpisu. 3. Odskúšanie a odovzdanie. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodrž
		954/2014	PK30A-2 Pohon privodu vyk.pary na odpadku ČN30 -nastavenie koncov.poloh - Časť C, pol. 3	PK30A-2 Pohon privodu vyk.pary na odpadku ČN30-nastavenie koncov.poloh Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia
		961/2014	OPOS elektro PSR2.	Žiadam vykonať OPaOS elektro podľa plánu na rok 2014 rozv. PSR2 prostredie vonkajšie obj. SO 760-II.15. ZM-45-13-1-00212-04420 p.č.2.1.68.
		962/2014	Preventívna údržba PRIS - časť A p.č. 5.2	Žiadam vykonať preventívnu údržbu PRIS - PSR2 v obj. SO 760-II.15. ZM-35-13-1-00035-04420 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracovisk
		966/2014	Preventívna údržba VTZ elektro - časť A, p.č. 5.2.	Žiadam vykonať Preven. údržbu rozv. RMS 631.01. 1 pole. v obj. SO 631b/V1 - výdajna strava. ZM-35-13-1-00035-04420, časť A, p.č. 5.2. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí
		968/2014	Bežná oprava jednotiek TRANE havarijný systém ZCHV V1.	Sezónny servis pre havarijný systém chladenej vody TRANE. 1.Zaisťenie pracoviska a zariadenia. 2.Servis a oprava jednotiek TRANE podľa zmluvy. 3.Odskúšanie a odovzdanie. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní po
		969/2014	Vyradovanie. Vykonať demontáž a likvidáciu trasy kondenzátu DN 100.	Vykonať demontáž a likvidáciu trasy. Realizovala sa nová trasa. Nakoľko táto trasa bola zrealizovaná v roku 1982 a zariadenie je mimo prevádzky a nie je na ňom realizovaná údržba, môže prísť k jeho poškodeniu a následne môže poškodiť aj nové zariadenia, k

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosť	PPr	ROK	
		980 2014	OPrava netesnosti na kalioférii v obj. 800/A V1	Netesnosť na kalioférii pri bráne 800/12. Vyhľadať a odstrániť netesnosť na kalioférii.
		988 2014	Vymena poškodeného ventilátora-VTZ P-165 pre obj.533/2	Vymena poškodeného ventilátora-VTZ P-165 pre obj.533/2 1. Zaisťenie pracoviska a zariadenia. 2. Previesť opravu vzduchotechniky podľa popisu správcu. 3. Odkúšanie opraveného zariadenia, odstránenie prípadných nedostatkov. 4. Poriadok na pracovisku a odov
		989 2014	Montáž /demonáž/ lešenia k netesnosti na kalioférii v obj. 800/A V1	Montáž /demonáž/ lešenia k netesnosti na kalioférii v obj. 800/A V1
		990 2014	Pripravné práce k vnútornej prehliadke podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. podľa prílohy č.1 a	Práce vykonať po odstránení potrubí na potrubí drenaže na Z.P.192/2014. 1.Zaisťenie zariadenia a pracoviska. 2. Oprava zariadenia podľa popisu a požiadavky správcu. 3.Odkúšanie a odovzdanie Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodrží
		991 2014	Odstánenie netesnosti formov výmeny drenažného potrubia.	Porez na trase drenaže vzdušníka č.1.Opravu vykonať formov výmeny oca 2.5m potrubia. 1.Zaisťenie zariadenia a pracoviska. 2. Oprava zariadenia podľa popisu a požiadavky správcu. 3.Odkúšanie a odovzdanie Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr po
		993 2014	OPaOS el. ručného náradia obj. 803.V1	Hradené zo zmluvy ZM-45-13-1-00212-04420 príloha č.1, 2 por.č.1,2 1. Prevzatie pracoviska, príprava revízneho náradia 2. Priprava el. ruč. náradia na OPaOS /revíziu/ 3. Vykonanie vizuálnej kontroly el. ruč. náradia 4. Merania, zápis hodnôt, odkúšanie
		994 2014	Vymena filtra jemného vložkového na VTZ P-101.	Vysoké dp.Vymena filtra jemného vložkového na VTZ P-101 Práce vykonať na Z.P.137/2014. 1. Zaisťenie pracoviska a zariadenia. 2. Previesť opravu vzduchotechniky podľa popisu správcu. 3. Odkúšanie opraveného zariadenia, odstránenie prípadných nedostatkov.

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPr	ROK	
		995	2014	Výmena filtra - hrubý vložkový VTZ P-102  1. Zaisťovanie pracoviska a zariadenia. 2. Previesť opravu vzduchotechniky podľa popisu správcu. 3. Odkúšenie opraveného zariadenia, odstránenie prípadných nedostatkov. 4. Poriadok na
		997	2014	Netfunkčný zdvih žeriava ev.č. 490058  Oprava zdvíhnu mostového podvesného žeriava. Zlepený stykač , oddelené kontakty / nutná výmena / Realizácia dodávateľský i. VULJE, a.s. podľa zmluvy ZM-44-13-1-00084-04420 2x4 hod. Odkúšenie Opravu zapísať do denníka ZZ Pracovníci dodávateľa boli pri p
		1001	2014	Výmena filtrov na P1sč-2  Požadujem vymeniť zanesené filtračné vložky na SKJ80 systému P1sč-2 typu TURBO -FLO - a vyčistenie filtračnej komory. Nové filtre dodá správca zariadenia Nádaszky Peter č.12670 1.Zaisťovanie zariadenia a pracoviska. 2.Výmena filtračných vložiek podľa prevádz
		1002	2014	Výmena filtrov na P1sč-1  Požadujem vymeniť zanesené filtračné vložky na SKJ80 systému P1sč-1 typu TURBO -FLO - a vyčistenie filtračnej komory. Nové filtre dodá správca zariadenia Nádaszky Peter č.12670 1.Zaisťovanie zariadenia a pracoviska. 2.Výmena filtračných vložiek podľa prevádz
		1003	2014	Výmena filtračnej vložky na P1a  Požadujem výmenu filtračnej tkaniny (fítron) na výtlaku systému P1a, typ fítronu SPECIAL D-B/400 1.Zaisťovanie zariadenia a pracoviska. 2.Výmena filtračných vložiek podľa prevádzkového predpisu . 3.Odkúšenie a odovzdanie. Pracovníci boli pri prevzatí tohto





prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosť	PPr	ROK	
				OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-415/12 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí praco
		1040	2014	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov - ro350.02 - Časť C pol. č. 2
				OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-417/12 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí praco
		1041	2014	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov - ro350.03 - Časť C pol. č. 2
				OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-418/12 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí praco
		1042	2014	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov - ro350.04 - Časť C pol. č. 2
				OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-420/12 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí praco
		1043	2014	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov - ro350.06 - Časť C pol. č. 2
				OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-384/12 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí praco
		1044	2014	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov - m401.03 - Časť C pol. č. 2
				OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-378/12 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí praco
		1045	2014	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov - ro401.03 - Časť C pol. č. 2
				OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-419/12 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí praco
		1046	2014	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov - ro350.05 - Časť C pol. č. 2
				OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-419/12 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí praco

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	Pr	ROK	
				Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPt poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
		1047	2014	Oprava poruchy vedenia na PU1 stučka 14
				Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPt poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
		1048	2014	Oprava poruchy vedenia na PU1 stučka 5
				Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPt poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
		1049	2014	EPS DGS Dieľna - výmena hlásica 11540349.
				Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPt poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
		1050	2014	Odstánenie skratu na linke číslo 12 - kábelový kanál EK31.
				Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPt poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
		1051	2014	Bežná oprava rozvádzača obj. 364 - časť C pol. č. 1.1
				Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPt poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
		1056	2014	Nalepenie PVC a výmena poškodených schodiskových hrán v obj. 942
				Žiadam Vás o nalepenie PVC a výmenu poškodených schodiskových hrán v budove 942g - budova strážnej služby.
		1057	2014	Vymaľovanie priestorov obj.803 na 7.posch po zatečení + bezpeč. značenie v obj. V-1
				Žiadam Vás o vymaľovanie priestorov na 7. poschodi po havárii kúrenia a vytopení priestorov - kancelárie 804,844, časti chodby a sociálnych zariadení Dalej Vás žiadam o vykonanie bezpečnostného značenia v objektoch V1 podľa pokynov správcu objektov.
		1058	2014	Oprava konzol požiarneho potrubia na kovovom rebríku na strechu objektu 640
				Žiadam Vás o uchytenie konzol požiarneho potrubia na kovovom rebríku na strechu objektu

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPF	ROK	
		1065 2014	Odstánenie nedostatkov a nesúladov z OPaOS - m08.007 - Časť C. pol. 2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-047/13 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí praco
		1066 2014	Odstánenie nedostatkov a nesúladov z OPaOS - ro803.15 - Časť C. pol. 2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-029/13 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí praco
		1067 2014	Odstánenie nedostatkov a nesúladov z OPaOS - ro803.16 - Časť C. pol. 2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-022/13 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí praco
		1068 2014	Odstánenie nedostatkov a nesúladov z OPaOS - ro803.10 - Časť C. pol. 2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-046/13 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí praco
		1069 2014	Odstánenie nedostatkov a nesúladov z OPaOS - ro803.05 - Časť C. pol. 2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-035/13 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí praco
		1070 2014	Odstánenie nedostatkov a nesúladov z OPaOS - ro803.03 - Časť C. pol. 2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-033/13 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí praco
		1071 2014	Odstánenie nedostatkov a nesúladov z OPaOS - ro803.07 - Časť C. pol. 2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-018/13 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí praco

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPr	ROK	
		1072	2014	<p>OpaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov z č.508/2009 protokol č. 4360-052/13 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí praco</p>
		1073	2014	<p>OpaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-029/13 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí praco</p>
		1074	2014	<p>OpaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov z č.508/2009 protokol č. 4360-045/13 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí praco</p>
		1075	2014	<p>OpaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-023/13 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí praco</p>
		1076	2014	<p>OpaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov z č.508/2009 protokol č. 4360-061/13 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí praco</p>
		1077	2014	<p>OpaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-060/13 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí praco</p>
		1078	2014	<p>OpaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov z č.508/2009 protokol č. 4360-060/13 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí praco</p>

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PPr	ROK	
		1079/2014	Odstánenie nedostatkov a nesúladov z OPaOS - r001.131 - Časť C, pol. 2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-024/13 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí práco
		1080/2014	Odstánenie nedostatkov a nesúladov z OPaOS - r008.004 - Časť C, pol. 2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-028/13 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí práco
		1081/2014	Odstánenie nedostatkov a nesúladov z OPaOS - r008.005 - Časť C, pol. 2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-060/13 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí práco
		1082/2014	Odstánenie nedostatkov a nesúladov z OPaOS - r008.011 - Časť C, pol. 2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-019/13 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí práco
		1083/2014	Odstánenie nedostatkov a nesúladov z OPaOS - r008.002 - Časť C, pol. 2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-032/13 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí práco
		1084/2014	Odstánenie nedostatkov a nesúladov z OPaOS - r008.001 - Časť C, pol. 2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-040/13 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí práco
		1085/2014	Odstánenie nedostatkov a nesúladov z OPaOS - r008.014 - Časť C, pol. 2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-040/13 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí práco



		prevádzka			
útvár		činnosti			
		údržba			
	PPr	ROK	NAZOV	POPIS	
	1086	2014	Odstánenie nedostatkov a nesúladov z OPaOS - rm08.013 - Časť C pol. 2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-060/13 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí praco	
	1087	2014	Odstánenie nedostatkov a nesúladov z OPaOS - ro801.2 - Časť C pol. 2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-102/13 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí praco	
	1088	2014	Odstánenie nedostatkov a nesúladov z OPaOS - rmd07.204 - Časť C pol. 2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-017/13 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí praco	
	1089	2014	Odstánenie nedostatkov a nesúladov z OPaOS - rm09.007 - Časť C pol. 2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-080/13 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí praco	
	1090	2014	Odstánenie nedostatkov a nesúladov z OPaOS - rm22.01.1 - Časť C pol. 2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-116/13 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí praco	
	1091	2014	Odstánenie nedostatkov a nesúladov z OPaOS - RO01 - Časť C pol. 2	OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č.4360-087/13 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracois	
1094	2014		Geodetické zameralenie žeravovej dráhy	Geodetické zameralenie žeravovej dráhy podľa Vyh. 508/2009 Z.z a STN EN 1090-2 Realizácia dodávateľsky f. Škoda Slovakia , a.s. podľa zmluvy ZM-45-13-1-00213-04420 príloha č.2 , 3.1 pol.č.2 Vystavenie dokladu Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto	



prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosť	PR	ROK	
				OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-433/12 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí praco
		1111	2014	Odstránenie nedostatkov a nesúladov z OPaOS - ro08.105 - Časť C, pol. 2
		1112	2014	Odstránenie nedostatkov a nesúladov z OPaOS - ro08.103 - Časť C, pol. 2
		1116	2014	Odstránenie nedostatkov a nesúladov z OPaOS - ro01.107 - Časť C, pol. 2
		1117	2014	Odstránenie nedostatkov a nesúladov z OPaOS - ro01.106 - Časť C, pol. 2
		1118	2014	Odstránenie nedostatkov a nesúladov z OPaOS - ro01.124 - Časť C, pol. 2
		1119	2014	Odstránenie nedostatkov a nesúladov z OPaOS - ro01.105 - Časť C, pol. 2
		1120	2014	Odstránenie nedostatkov a nesúladov z OPaOS - ro01.103 - Časť C, pol. 2
				OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-329/12 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí praco

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosť	PPr	ROK	
				OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-328/12 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí práco
		1121	2014	OPaOS - ro01.104 - Časť C, pol. 2
				OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-325/12 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí práco
		1122	2014	OPaOS - ro01.100 - Časť C, pol. 2
				OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-360/12 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí práco
		1123	2014	OPaOS - ro08.204 - Časť C, pol. 2
				OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-361/12 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí práco
		1124	2014	OPaOS - ro08.205 - Časť C, pol. 2
				OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-353/12 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí práco
		1125	2014	OPaOS - ro08.203 - Časť C, pol. 2
				OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-325/12 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí práco
		1126	2014	OPaOS - ro08.202 - Časť C, pol. 2
				OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-351/12 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí práco
		1127	2014	OPaOS - ro08.201 - Časť C, pol. 2
				OPaOS odstránenie nedostatkov a nesúladov v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-351/12 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí práco

prevádzka		údržba		POPIS
úvar	činnosť	PPr	ROK	
		1128 2014	Odstánenie nedostatkov a nesúladi z OPAOS - roč. 4-08-21 - Časť C pol. 2	OPAOS odstránenie nedostatkov a nesúladi v zmysle vyhlášky č.508/2009 protokol č. 4360-34/112 Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku
		1129 2014	Kalibrácia obvodov systémů ČN30	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
		1138 2014	Oprava nefunkčného WC v obj.800A, m.č. E309/1	Požadujem opravu nefunkčného WCv miestnosti E309/1.
		1141 2014	OPAOS EL. zariadenia r0,4-08.15	OPAOS EL. zariadenia v zmysle vyhlášky č.508/2009 - 5 vývodov, položka č.47
		1142 2014	OPAOS EL. zariadenia r0,4-08.25	OPAOS EL. zariadenia v zmysle vyhlášky č.508/2009 - 5 vývodov položka č.3,1,48
		1146 2014	Odstánenie závad zistených pri OPAOS- r0,4-08.25 - časť C pol. 2	OPAOS EL. zariadenia v zmysle vyhlášky č.508/2009 - 5 vývodov Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a
		1147 2014	Odstánenie závad zistených pri OPAOS- r0,4-08.15 - časť C pol. 2	Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia a jeho zápisu o dodržiavaní bezpečnosti na tomto pracovisku v montáž
		1148 2014	Výkopové práce k oprave vrátného potrubia chladiacej vody pre MSVP	Nútné výkopové práce vrátného potrubia CHV na MSVP pri obj.750-1.15 pred vložkovaním potrubí chladiacej vody.
		1149 2014	Výkopové práce k oprave prírodného potrubia chladiacej vody pre MSVP.	Nútné výkopové práce prírodného potrubia CHV na MSVP pri obj.750-1.15 pred vložkovaním potrubí chladiacej vody.
		1158 2014	Skuška tesnosti NDT LT2 - pol. č. 1 zo zmluvy 01/2014	Kontrola plynútnosti 01/2014, pol. č. 1 zo zmluvy
		1159 2014	Skuška tesnosti NDT TL2 - pol. č. 1 zo zmluvy 01/2014	Kontrola plynútnosti 01/2014, pol. č. 1 zo zmluvy

útvár		prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosti	PP	ROK	NAZOV		
		1161	2014	OPaOS transformátora B.T22d v zmysle vyhlášky č.508/2009	OPaOS: Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia v zmysle vyhlášky č.508/2009 - transformátor B.T22d - p.č.3.1.10	
		1165	2014	Prípravné práce -Expanzná nádobka v.č. 0003445 Opakovaná úradná skúška	Požadujem vykonať prípravné práce súvisiace s vykonaním OÚS a výkon OÚS vrátane dodania dokumentácie v zmysle legislatívy. 1.Zaistenie zariadenia a pracoviska. 2.Oprava zariadenia podľa popisu a požiadavky správcu. 3.Odskušanie a odovzdanie Pracovníci dodá	
		1166	2014	Prípravné práce -Expanzná nádobka v.č. 0003438 Opakovaná úradná skúška	Požadujem vykonať prípravné práce súvisiace s vykonaním OÚS a výkon OÚS vrátane dodania dokumentácie v zmysle legislatívy. 1.Zaistenie zariadenia a pracoviska. 2.Oprava zariadenia podľa popisu a požiadavky správcu. 3.Odskušanie a odovzdanie Pracovníci dodá	
		1167	2014	Prípravné práce - Výmenník tepla v.č.5146 Opakovaná úradná skúška	Požadujem vykonať prípravné práce súvisiace s vykonaním OÚS a výkon OÚS vrátane dodania dokumentácie v zmysle legislatívy. 1.Zaistenie zariadenia a pracoviska. 2.Oprava zariadenia podľa popisu a požiadavky správcu. 3.Odskušanie a odovzdanie Pracovníci dodá	
		1168	2014	Prípravné práce -Výmenník tepla v.č.5145 Opakovaná úradná skúška	Požadujem vykonať prípravné práce súvisiace s vykonaním OÚS a výkon OÚS vrátane dodania dokumentácie v zmysle legislatívy. 1.Zaistenie zariadenia a pracoviska. 2.Oprava zariadenia podľa popisu a požiadavky správcu. 3.Odskušanie a odovzdanie Pracovníci dodá	

prevádzka		údržba		POPIS
útvár	činnosť	PPR	ROK	
		1169	2014	Prípravné práce - Výmenník tepla v č. 5144 Opakovaná úradná skúška
		1170	2014	Prípravné práce - Výmenník tepla v č. 5143 Opakovaná úradná skúška
		1171	2014	Prípravné práce - Ohrievač vody stojaty v č. 5148 - Opakovaná úradná skúška
		1172	2014	Prípravné práce - Ohrievač vody stojaty v č. 5147 - Opakovaná úradná skúška
		1174	2014	Vzdúšnik nezaisteného vzduchu č. 1 KS V-508/2009 Z.z. podľa prílohy č. 1
		1183	2014	Pretesnenie priruby KH ZT401.2
				Požadujem vykonať prípravné práce súvisiace s vykonaním OÚS a výkon OÚS vrátane dodania dokumentácie v zmysle legislatívy 1.Zaistenie zariadenia a pracoviska. 2.Oprava zariadenia podľa popisu a požiadavky správcu. 3.Odskušanie a odovzdanie Pracovníci dodá
				Požadujem vykonať prípravné práce súvisiace s vykonaním OÚS a výkon OÚS vrátane dodania dokumentácie v zmysle legislatívy 1.Zaistenie zariadenia a pracoviska. 2.Oprava zariadenia podľa popisu a požiadavky správcu. 3.Odskušanie a odovzdanie Pracovníci dodá
				Požadujem vykonať prípravné práce súvisiace s vykonaním OÚS a výkon OÚS vrátane dodania dokumentácie v zmysle legislatívy 1.Zaistenie zariadenia a pracoviska. 2.Oprava zariadenia podľa popisu a požiadavky správcu. 3.Odskušanie a odovzdanie Pracovníci dodá
				Požadujem vykonať prípravné práce súvisiace s vykonaním OÚS a výkon OÚS vrátane dodania dokumentácie v zmysle legislatívy 1.Zaistenie zariadenia a pracoviska. 2.Oprava zariadenia podľa popisu a požiadavky správcu. 3.Odskušanie a odovzdanie Pracovníci dodá
				Požadujem vykonať prípravné práce súvisiace s vykonaním OÚS a výkon OÚS vrátane dodania dokumentácie v zmysle legislatívy 1.Zaistenie zariadenia a pracoviska. 2.Oprava zariadenia podľa popisu a požiadavky správcu. 3.Odskušanie a odovzdanie Pracovníci dodá



údržba		prevádzka		údržba		popis	
útvár	činnosť	PP	ROK	NZOV			
						Výmena upchávky na uzatváracíj EA 1.07.2.197.1. Práce sa vykonávajú na Z.P. od p. Ondruška.	
						1. Zaisťovanie zariadenia a pracoviska.	
						2. Oprava zariadenia podľa popisu a požiadavky správcu.	
						3. Odskúšanie a odovzdanie	
						Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto P	
						Výmena upchávky na obtoku EA 2.07.2.294.1 na privode pary z VZ. Práce sa vykonávajú na Z.P. od p. Ondruška.	
						1. Zaisťovanie zariadenia a pracoviska.	
						2. Oprava zariadenia podľa popisu a požiadavky správcu.	
						3. Odskúšanie a odovzdanie	
						Pracovníci dodávateľa boli pri	
						Kontrola plynotesnosti 02/2014, pol. č. 1 zo zmluvy ZM-97-11-1-00149-01010, predp. suma 5,29€	
						Kontrola plynotesnosti 02/2014, pol. č. 1 zo zmluvy ZM-97-11-1-00149-01010, predp. suma 5,29€	
						Odborná prehliadka a odborná skúška - 49 vývodov	
						Kontrola plynotesnosti 02/2014 NDT TL2 - pol. č. 1 zo zmluvy	
						Kontrola plynotesnosti 02/2014 NDT TL2 - pol. č. 1 zo zmluvy	
						OPaOS r0.4-08.12	
						Odstránenie závad zistených pri OPaOS- B. T22d	
						Odstránenie závad zistených pri OPaOS- r0.4-08.12 - hradené ZM-35-13-00035-04420 časť C, pol. 2	
						1. Zaisťovanie el. zariadenia, prevzatie na opravu	
						2. Odstránenie závad zistených pri OPaOS- B. T22d	
						3. Odskúšanie a odovzdanie el. zariadenia do prevádzky	
						Pri práci do	
						Odstránenie závad zistených pri OPaOS- r0.4-08.12 - hradené ZM-35-13-00035-04420 časť C, pol. 2	
						1. Zaisťovanie el. zariadenia a prevzatie na prácu	
						2. Odstránenie závad zistených pri OPaOS- r0.4-08.12	
						3. Odskúšanie a odovzdanie el. zariadenia do prevádzky	
						Pri p	
						Obsluha zariadenia ústredného dispečingu, body 2.2 a 2.4 ZM-00-06-00035-3100/P. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu	
						Obsluha zariadenia ústredného dispečingu, body 2.2 a 2.4 ZM-00-06-00035-3100/P-02 - február 2014	

Vypracoval: Ing. Haring Anton

dňa: 03.03.2014

4.3.2014

*Anton Haring*

prevádzka		údržba	
útvár	činnosti	NAZOV	POPS
	PP	ROK	
	1193 2014	Udržiavanie zariadenia usredného dispečingu, bod 2.3 ZM-00-06-0035-3100/P-február 2014	Udržiavanie zariadenia usredného dispečingu, bod 2.3 ZM-00-06-0035-3100/P. Pracovníci dodávateľa boli pri prevzatí tohto PP poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu za
	1196 2014	Montáž /demonťáž/ lešenia k neľasnosti na kalfiľery v obj.532	Montáž /demonťáž/ lešenia k neľasnosti na kalfiľery v obj.532

Overil: Ing. Vrtoch Marián

dňa: 03.03.2014

*V.č. Ky*

*7.3.2014* *del*

**Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť  
akciová spoločnosť**

**Ing. Marián V r t o c h**  
vedúci sekcie podpory vyrad'ovania V1

Jaslovské Bohunice  
21. 2. 2014

**Vážený pán Ing. Jiří H u s á k,**

počas mojej práceneschopnosti počnúc **dňom 24.2.2014 až do jej ukončenia**  
a v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 Obchodného zákonníka, Vás týmto

**p o v e r u j e m   z a s t u p o v a n í m**

funkcie **vedúceho sekcie podpory vyrad'ovania V1**, Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s. Bratislava, v rozsahu povinností tejto funkcie okrem mzdových a organizačných.

Osobitnú pozornosť prosím venovať:

- riadnemu chodu sekcie podpory vyrad'ovania V1,
- kontrole na podriadených pracoviskách.

Ďalej Vás žiadam zúčastniť sa na ďalších rokovaníach podľa pozvánok pre vedúceho sekcie podpory vyrad'ovania V1.

Ostatné Vaše práva, povinnosti a zodpovednosť počas zastupovania sú dané Stanovami spoločnosti, Obchodným zákonníkom, ostatnými všeobecnými predpismi a vnútornými predpismi našej spoločnosti.

S úctou

**Vážený pán**  
**Ing. Jiří H u s á k**  
vedúci odboru podpory vyrad'ovania V1  
Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.  
Jaslovské Bohunice